



Peugeot 508 Allure

EZ 09/2019 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 134.969km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 508 Allure [DE - LimS5 1.5 BlueHDi 130 EU6d-T, Allure, 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN VR3FBYHZJKY091248	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.969km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.547km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90 
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	1280 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB+ mit Farbdisplay und Connect-Box
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- City-Paket
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fußmatten
- Getriebe 6-Gang
- Gurtkraftbegrenzer
- Handschuhfach beleuchtet
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachhimmel mit LED-Beleuchtung
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrmodusschalter
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn
- Gurtkraftbegrenzer hinten
- Heckscheibe heizbar

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
• Kombiinstrument digital	• Komfortsitze vorn
• Kopf-Airbag-System	• Kopf-Airbag-System hinten
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Leseleuchten vorn und hinten, vorn LED
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay	• Parkbremse elektrisch
• Pyrotechnischer Gurtstraffer	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schaltpunktanzeige	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
• USB-Schnittstelle	• Einparkhilfe vorn
• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	• Antischlupfregelung (ASR)
• Klimaautomatik	• Komfortsitz vorn links
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	• Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE



Sonderausstattung

• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)	• Full-LED-Paket
• Metallic-Lackierung	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	• Sitzheizung vorn
• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System	• Scheinwerfer Full-LED
• Heckleuchten LED	• Blinkleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)