



BMW sdrive 35 i

EZ 03/2011 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |
117.819km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sdrive 35 i [DE - Ca2 sDrive 35 i EU5, 2009 - 2013]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBALM71090E375457	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.819km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 306 PS (225 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.979 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 210g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	90	Heckklappe	130
Dach	105		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 7-Gang - (M) Doppelkupplungsgetriebe mit Drivelogic
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Xenon-Scheinwerfer
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 225 kW 24V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektr. (EPS)
- Sitzheizung
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitze vorn höhenverstellbar

- Tagfahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Comfort-Paket Plus | • Durchladeeinrichtung mit Transportsack integriert |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • HiFi-Lautsprechersystem Professional | • Innenausstattung: Design Pure Impulse |
| • Innovations-Paket | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Raucher-Paket |
| • USB-Schnittstelle | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Sprachbediensystem | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle |
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Außenspiegel-Paket |
| • Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Licht-Paket |
| • Ablage-Paket | • Licht- und Regensensor |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control |
| • Windschutz (Cabrio) | • Lenkrad heizbar |
| • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) | • Fußmatten Textil |
| • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder | • Innenausstattung: Individual Interieurleisten Pianolack |
| • Sportsitze vorn | • Sitzlehnenbreitenverstellung vorn |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Adaptives Kurvenlicht |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)