



Skoda Fabia Ambiente

EZ 02/2009 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 105.778km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 90***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Ambiente [DE - Kb5 1.4 EU4, Ambiente, 2007 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN TMBGC25J693040811	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.778km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremse leuchtet auf; ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- 3. Bremsleuchte
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)

• Kopfstützen vorn	• Kühlergrill mit Chromrand
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
• Multifunktionsanzeige	• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
• Radiovorbereitung	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambiente	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türen mit Warnleuchte	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket Plus	• Ablagefach Türverkleidung hinten
• Brillenfach	• Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
• Innenraumleuchte hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Perleffekt-Lackierung	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Wärmeschutzverglasung getönt	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I		02.02.09	B004	AF2000042	2	01	53	/5000	1175
M1									
IMBGC25J693040811			7					4239-4343	1642-1642
Skoda								1498-1551	1150-1150
5J								155	1590
ACBXX01								920	840
NFM5FM52T08814								920	840
-								73	3750
Fabia								1000	450
SKODA (CZ)								185/60 R14 82T	
F.a. z. Pers.bef.b. 8 Spl.								185/60 R14 82T	
Kombilimousine									
70/220/EEC*2003/76B/EC									9/-
EURO 4									
Benzin									
0001			0462	1390				m11*2001/116*0291*16	
MM.AHK 1L.EGT0*								16.04.08	K FM101140

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

Wann Zulassung + 15T in Fahrzeug + 15T in Person

29.01.2008

FM121140

Not zur Führung des Fahrzeuges
bei internationalen Zulassung
Fahrer-Fahrgast-Übungen nur
dann möglich, wenn
Zulassung gültig

Not zur Führung des Fahrzeuges
bei internationalen Zulassung
Fahrer-Fahrgast-Übungen nur
dann möglich, wenn
Zulassung gültig

GTÜ

GTÜ Deutschland AG

Hauptuntersuchung nach § 24 StVZO

Objekt: IMBGC25J693040811

Objekt: 5J

Objekt: ACBXX01

Objekt: NFM5FM52T08814

Objekt: -

Objekt: Fabia

Objekt: SKODA (CZ)

Objekt: F.a. z. Pers.bef.b. 8 Spl.

Objekt: Kombilimousine

Objekt: 70/220/EEC*2003/76B/EC

Objekt: EURO 4

Objekt: Benzin

Objekt: 0001

Objekt: 0462

Objekt: 1390

Objekt: MM.AHK 1L.EGT0*

Objekt: 29.01.2008

Objekt: FM121140

Objekt: Not zur Führung des Fahrzeuges
bei internationalen Zulassung
Fahrer-Fahrgast-Übungen nur
dann möglich, wenn
Zulassung gültig



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)