



Maserati Levante S

EZ 03/2020 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 97.085km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Maserati	Typ/Verkaufsbezeichnung Levante S		
Kategorie Geländewagen	FIN ZN6YU61B00X353474	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 97.085km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 430 PS (316 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.979 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 78.293km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 258g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 11.4l/100km (WLTP)

 Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

 Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(6 mm)


(6 mm)
Kratzer


(3 mm)
Kratzer


(3 mm)
Kratzer

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(6 mm)


(6 mm)


(5 mm)


(5 mm)

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

3. Satz
Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires
Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


-


-


-


-

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

 Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	160	Beifahrtür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	140		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Außentemperaturanzeige
• Bordcomputer mit Farbdisplay	• Chrome-Line Exterieur
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Frontscheibe Verbundglas	• Fußmatten Velours
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Interieureinlagen Shiny Black	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie: 5-türig	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Motor 3,0 Ltr. - 202 kW V6 Diesel KAT	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Parkbremse elektrisch (EPB)	• Radstand 3004 mm
• Reifen-Reparaturset	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenbeschlagsensor	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fond	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Uni-Lackierung	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik	• Doppelverglasung
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Heckspoiler
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Licht- und Regensensor
• Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)	• Innenausstattung: Leder
• Lenkrad mit Multifunktion	• Mittelarmlehne vorn mit klimatisiertem Staufach und 12V-Anschluß
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	• Sitzverstellung vorn elektr. (6/4-Wege links/rechts)
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Multimedia-System Maserati Touch Control (inkl. 8,4 Zoll Touchscreen-Farbdisplay, DVD-Player, SD-Karten-Schnittstelle)
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• USB-Anschluss
• USB-Anschluss	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Bremsassistent (HBA)
• Differentialsperre (Hinterachse)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (BAS)
• Fahrmodusschalter	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Keyless-Entry & Go
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zuheizer

- | | |
|---|---|
| • elektronisches Stabilitäts-Programm (MSP) | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: Allradantrieb | • Getriebe Automatik - mit manueller Schaltmöglichkeit (8-Stufen) |
| • Fahrwerk elektronisch geregelt (Skyhook) | • Luftfederung elektronisch geregelt |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | |

Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















26.03.2020	4814	AAN000085	2	02	316	5700	26
M1	AC		5020				1981
ZN6YU61B00X353474	0		1696				2184
MASERATI							
M156				108			
1E4			298	2780			2780
SAP			1285	1495			
			1285	1495			
LEVANTE S			84	3750		70	
MASERATI (I)			2700	750		5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			265/40 R21 (105Y)				
Kombi11mousse			295/35 R21 (107Y)				
715/2007*2018/1832AP			SCHWARZ			9/-	
EURO6;MLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e3*2007/46*0224*19				
Benzin			28.11.19		K	FM93195	
0001	36AP	2979					
WW.AHK 1t.ETG*							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)