



Mini Countryman Cooper S All4

EZ 05/2014 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 165.711km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Countryman Cooper S All4 [DE - SUV5 Cooper S EU5, ALL4, 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WMWZC51070WP07780	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.711km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 163.837km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Beleuchtung Fehlermeldung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachreling
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 135 kW 16V

- | | |
|---|--|
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: OXFORD GREEN III |
| • Radstand 2595 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schaltpunktanzeige | • Schienensystem Innenraum, kurz (Center Rail) |
| • Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Adaptives Kurvenlicht |
| • Alarmanlage | • Audio-Navigationssystem |
| • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) | • Ausstattungs-Paket: Chili |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel weiß | • Außenspiegel-Paket |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Blinkleuchten Weiß | • Bordcomputer |
| • Bordcomputer | • Chrome-Line Exterieur |
| • Colourline | • Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll) |
| • Dach weiß lackiert | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Fußmatten Velours |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon |
| • Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Dark Anthracite | • Klimaautomatik |
| • Kopfstützen hinten 3-fach | • Laderaumboden herausnehmbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts | • Lenkrad (Sport/Leder) mit Schaltwippen/-tasten |
| • Licht- und Regensensor | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • MINI Connected (Schnittstelle) |
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Parallel Lines |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung |
| • Sport Button | • Sprachbediensystem |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)




Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Antenne



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)