



Chevrolet Spark LS

EZ 12/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 127.041km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 50***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Spark LS [DE - LimS5 1.0 EU5, LS, 2010 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KL1MF4819CC703984	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.041km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	135
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aschenbecher vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenhalter
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Karbonschw GraphitSchw Midnight
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill verchromt
- Leseleuchte
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt



Sonderausstattung


-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









14.12.2012	8265	AAS00009	02	01	0050/06400	154
M1	AB		03640	03662	1597	-
KLIMF4819CC703984	0		1522	1607	01044	-
CHEVROLET						
KLIM			118	001367	001367	
MHC12			00750	00700		
IAAS			00750	00700		
			81	04800	69	
CHEVROLET SPARK					005	-
GM KOREA			155/80R13 79T			
FL.Z. PERS.BEF.B. 8 SPL.			155/80R13 79T			
SCHRÄGHECKLIPOUSINE						
715/2007*692/2008F			SCHWARZ	9		
EUR05:F:PI/CI; M, M1 I			04*2007/46*0129*07			
BENZIN			27.07.2012	K	ED039706	
0001	35F0	00995				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.12.2012*						

14.12.2012

8265

AAS00009

02

01

0050/06400

154

03640

03662

1597

-

1522

1607

01044

-

CHEVROLET

KLIM

MHC12

IAAS

CHEVROLET SPARK

GM KOREA

FL.Z. PERS.BEF.B. 8 SPL.

SCHRÄGHECKLIPOUSINE

715/2007*692/2008F

EUR05:F:PI/CI; M, M1 I

BENZIN

0001

35F0

00995

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.12.2012*

112565897

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

14.12.2012

8265

AAS00009

02

01

0050/06400

154

03640

03662

1597

-

1522

1607

01044

-

CHEVROLET

KLIM

MHC12

IAAS

CHEVROLET SPARK

GM KOREA

FL.Z. PERS.BEF.B. 8 SPL.

SCHRÄGHECKLIPOUSINE

715/2007*692/2008F

EUR05:F:PI/CI; M, M1 I

BENZIN

0001

35F0

00995

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.12.2012*

112565897

14.12.2012

8265

AAS00009

02

01

0050/06400

154

03640

03662

1597

-

1522

1607

01044

-

CHEVROLET

KLIM

MHC12

IAAS

CHEVROLET SPARK

GM KOREA

FL.Z. PERS.BEF.B. 8 SPL.

SCHRÄGHECKLIPOUSINE

715/2007*692/2008F

EUR05:F:PI/CI; M, M1 I

BENZIN

0001

35F0

00995

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.12.2012*

112565897

14.12.2012

8265

AAS00009

02

01

0050/06400

154

03640

03662

1597

-

1522

1607

01044

-

CHEVROLET

KLIM

MHC12

IAAS

CHEVROLET SPARK

GM KOREA

FL.Z. PERS.BEF.B. 8 SPL.

SCHRÄGHECKLIPOUSINE

715/2007*692/2008F

EUR05:F:PI/CI; M, M1 I

BENZIN

0001

35F0

00995

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.12.2012*

112565897

14.12.2012

8265

AAS00009

02

01

0050/06400

154

03640

03662

1597

-

1522

1607

01044

-

CHEVROLET

KLIM

MHC12

IAAS

CHEVROLET SPARK

GM KOREA

FL.Z. PERS.BEF.B. 8 SPL.

SCHRÄGHECKLIPOUSINE

715/2007*692/2008F

EUR05:F:PI/CI; M, M1 I

BENZIN

0001

35F0

00995

DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.12.2012*

112565897



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Verformung)




Fahrtür (Verformung)




Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)