



Opel Adam Open Air ecoFlex

EZ 06/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 123.366km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 74***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Adam Open Air ecoFlex [DE - LimS3 1.0 Turbo EU6, Open Air ecoFlex S/S, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0MAP08F6075569	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.366km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 46.187km	Letzter Service am 07/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	138	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	215 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Basis Ecoflex
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkung mit City-Modus
- Original Fahrzeug Farbe: MOJITO/LEMON TREE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Chrome-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Faltdach elektrisch
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW 12V
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • ecoFLEX-Paket |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • AUX-IN-Anschluss | • Audiosystem IntelliLink (Radio / USB, Touchscreen, Bluetooth, MP3) |
| • Außenspiegel Dachfarbe | • Dach Kontrast-Lackierung |
| • Dach-Paket | • Doppeltonfanfare |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Fahrradträgersystem am Heck FlexFix |
| • Funktions-Paket | • Heckleuchten LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik |
| • Lenkrad heizbar | • Licht-Paket Multicolor-LED |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Pedale Aluminium | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sound-System Infinity | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Schnittstelle | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.06.2015	0035	BDW00213 0	02	01	0085/05000	196
M1	AB		03698	01747	1720	1720
WOLUAP08F6075569		7	1484	1404	01259	01259
OPEL						
S-D			0119	001545	001545	
BBACC12			00850	00750		
SX1F2KE6K4			00050	00750		
			75	03750	71	
ADAM					004	
OPEL						
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/45 R17 87V			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE			215/45 R17 87V			
715/2007*136/2014W				GRÜN	6	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0379*32			
BENZIN			26.02.2015	K	SH201335	
0001	36W0	00999				
S.1:MAX.S-PL.*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)