



Volkswagen Passat Variant Comfortline Family

EZ 08/2004 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 402.735km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 06***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Variant Comfortline Family		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3BZ5E000573	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 402.735km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2004	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	360 
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Zündaussetzer; Ölverlust: am Ventildeckel; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;

Sonstige technische Mängel

Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.08.2004	0603	735	0024	2	01	100	74000	205
01	0200			4682			1746	
WVWZZZ9B75E0C0573	0			1447			1564	
300				172		2080	2080	
				1100		1050		
				1100		1050		
				74			72	
PASSAT				1800		750	5	
VOLKSWAGEN VW				195/65R15		91V		
PERSONENKRAFTWAGEN				195/65R15		91V		
GESCHLOSSEN								
EURO 4				GRAU			77-	
Diesel				E1*2001/116*0157*11				
0082	0462	1968		23.09.03			GR645228	
ZU 18.20.1.315 4797 N.015 1498 U.ZU G.315 1734*ZU F.1/								
F.2(+50 U.ZU 7.1-8.3 H.+40 B.ANH-BETR.*ZU 0.1-2000 B15								
8% STEIG.*VW AHK LT EGTG/ABE*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZU								
L.*STUFE PM 5.00 10.08.2004*								

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Rost)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)