

» Übersicht

Auftrags-Nr:

Besichtigt am:

29.07.2026 16:21


Berichts-Nr:

FIN:


WVGZZZCR0PD022915



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COB
Erstzulassungsdatum:	10.07.2023
Laufleistung:	60.646 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Grenadillschwarz Metallic
Farbe Dach:	Grenadillschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Pantera-Schwarz - Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Concordia" 8 J x 18	Doppelton-Signalhorn
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l	Drehstromgenerator 140-210 A
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 170 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	eCall & bCall
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Abgasnorm EU6 AP	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen	Einstiegsleisten in Edelstahl, beleuchtet
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse
Aktion	ergoComfort-Sitze vorn
Akustik-Paket Extra	Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus"
Allradlenkung	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrerassistentenpaket "Plus"
Ambientepaket	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Anhängervorrichtung elektrisch anklappbar inkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"	Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
App-Connect	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory	Federung Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fernlichtassistent "Light Assist"
Ausstattungspaket "Komfort"	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend, beheizbar
Automatisches Sperrdifferenzial	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie 580A (105AH)	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumboden
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag Standard
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Geschlossener Aufbau
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Connectivity-Paket inkl. Telefonschnittstelle	Head-up-Display
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischer Schließung, mit Fernentriegelung
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Hinterachsgetriebe Basis
Dachreling silber eloxiert	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dekoreinlagen in Aluminium gebürstet 45° für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kältemittel R1234yf
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kategorie 0
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Keine Aktionsausführung
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortausstattung	Ohne Feuerlöscher
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen	Ohne integriertes Mautsystem
Kreuzungsassistent	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kühlergrill	Ohne Ladedose
Kurzer Radstand	Ohne Ladekabel
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Längs- u. Querführung ohne prädiktive Regelung	Ohne Nachtsichtsystem
Lederpaket "Puglia" mit ergoComfort-Sitzen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Rückleuchten	Ohne Sonder-Maßnahmen
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Sonnenschutzrollo
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar	Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Doppelsonnenblenden	Ohne zus. Dichtungen außen
Manuell betätigte Türen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit connect Paket 3	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne hinten	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik	Parkassistentpaket
Müdigkeitserkennung	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Multifunktionskamera	Proaktives Insassenschutzsystem
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radabdeckung Mitte
Navigationsgerät-Premium	Radschrauben Standard
Navigationssystem "Discover Premium"	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 235/65 R 18
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Notbremsassistent "Front Assist"	Reifendruck-Kontrollsystem
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehnenneigung einstellbar
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anbausatz	Scheibenbremsen vorn
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Batterieladegerät	Schlechtwetterlicht
	Schloß-Sperrsystem

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Puglia"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent "Side Assist"

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, mit Chromleisten; Lufteinlässe mit Lamellen in Chrom

Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbundsicherheitsglas geräuschkämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion und längs verschiebbarer Oberschenkelauflage

Vordersitze mit aktiver Klimatisierung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Zuziehhilfe für Heckklappe

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/65 R 18 106 W	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/65 R 18 106 W	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/65 R 18 110 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/65 R 18 110 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Laderaum des Lieferwagens	Verschlissen	Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	192,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCR0PD022915

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Laderaum des Lieferwagens - Verschlissen - Smart Repair

Kommentar	stark aufgerauht , abfilzen
-----------	-----------------------------



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren

