



Audi A6 Avant

EZ 05/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 147.920km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4G3HN125157	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.920km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 218 PS (160 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.217km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|---|--|
| • Motor 3,0 Ltr. - 160 kW V6 24V TDI | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Original Fahrzeug Farbe: MONDSCHNEIBLAU |
| • Raucher-Paket | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Servoschiessung für Kofferraumdeckel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Audi connect & Audi Phone Box | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Audi music interface | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Business-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Dachspoiler |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Einstiegsleisten mit Schriftzug |
| • Exterieur-Paket S line | • Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front |
| • Fahrassistent-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Fahrwerk (adaptive air suspension) | • Frontkamera (Scheibe) |
| • Frontkamera (Scheibe) | • Head-up-Display |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Birkemaser Achat-Grau naturell |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht-Paket |
| • Matrix-LED-Scheinwerfer | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest |
| • Perleffekt-Lackierung | • Reserverad als Notrad |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag hinten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn und hinten | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













09.05.17	0588	BBX000634	2	02	160	3250	237
M1	AC		4943-5056				1874
WAUZZZ4G3HN125157	8		1421-1492				1905
Audi				85			
4G			143	2460		2460	
ACZVAQ1			1260	1350			
QD7QD7B5034P4G13S57MMEM2K			1260	1350			
1			70	2375		70	
A6 Avant			2000	750	5		
AUDI			255/35 R20 97Y				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			255/35 R20 97Y				
Kombilimousine							
715/2007*2016/646W			BLAU	57			
EURO6;w;PI/GI: M, N1 I			e1*2007/46*Q436*28				
Diesel			07.10.16	K	GG338019		
0002	36WQ	2967					
7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*0.1:2100 bis 8% Steig.ste							
chn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4460kg*ww.AHK lt.EG							
TG*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Fehlfunktion