



Volvo V90 Inscription AWD

EZ 12/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 168.370km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V90 Inscription AWD [DE - Kb5 D5 AWD DPF EU6d-T, Inscription, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN YV1PW68VCL1132979	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.370km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 235 PS (173 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.003km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	60 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	70	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Weitwinkel
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten

• Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Connected Safety	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
• Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent	• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
• Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection	• Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
• Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Funkfernbedienung mit Leder-Etui
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)	• Heckscheibe heizbar
• Heckspoiler	• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz Linear Walnut	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Keyless-Start	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfortsitze vorn Leder Nappa
• Kopf-Airbag-System	• Kühlergrill verchromt
• Ladekantenschutz (Aluminium)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Memoryfunktion für Sitz vorn rechts	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel KAT	• Navigationssystem Sensus
• Parkbremse elektrisch	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehnen klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Sensor Scheibenbeschlagenerkennung	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
• Türgriffe außen verchromt	• Volvo ON CALL
• Wegfahrsperre	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK



Sonderausstattung

- Lenkrad (Sport/Leder perforiert)

- Metallic-Lackierung

- Rückfahrkamera

- Subwoofer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











SERVICE UND PFLEGE

Service Nr. 6
 Ausgeführt am: 15.08.2024
 Datum: 08.07.2024
 Auftrag Nr.: 45823
 Art der Serviceleistung: **eckhof-zeven**
 14074 14074
 Autohaus Eckhof GmbH & Co. KG
 Nord-West-Ring 10 - 27404 Zeven
 ☎ (0 42 81) 9 34 00-Fax 93 40 10

Service Nr. 7
 Ausgeführt am: 16.10.2025
 Datum: 20.10.2025
 Auftrag Nr.: 59063
 Art der Serviceleistung: **eckhof-zeven**
 14074 14074
 Autohaus Eckhof GmbH & Co. KG
 Nord-West-Ring 10 - 27404 Zeven
 ☎ (0 42 81) 9 34 00-Fax 93 40 10

Service Nr. 8
 Ausgeführt am:
 Datum:
 Auftrag Nr.:
 Art der Serviceleistung:
 14074 14074
 Autohaus Eckhof GmbH & Co. KG
 Nord-West-Ring 10 - 27404 Zeven
 ☎ (0 42 81) 9 34 00-Fax 93 40 10

Volvo Service 2.0

SERVICE UND PFLEGE

Service Nr. 3
 Ausgeführt am: 80625
 Datum: 20.01.2022
 Auftrag Nr.: 62407
 Art der Serviceleistung: **eckhof-zeven**
 14074 14074
 Autohaus Eckhof GmbH & Co. KG
 Nord-West-Ring 10 - 27404 Zeven
 ☎ (0 42 81) 9 34 00-Fax 93 40 10

Service Nr. 4
 Ausgeführt am: 114408
 Datum: 23.08.2022
 Auftrag Nr.: 44083
 Art der Serviceleistung: **eckhof-zeven**
 14074 14074
 Autohaus Eckhof GmbH & Co. KG
 Nord-West-Ring 10 - 27404 Zeven
 ☎ (0 42 81) 9 34 00-Fax 93 40 10

Service Nr. 5
 Ausgeführt am: 719881
 Datum: 10.07.2023
 Auftrag Nr.: 66810
 Art der Serviceleistung: **eckhof-zeven**
 14074 14074
 Autohaus Eckhof GmbH & Co. KG
 Nord-West-Ring 10 - 27404 Zeven
 ☎ (0 42 81) 9 34 00-Fax 93 40 10

Volvo Service 2.0

SERVICE UND PFLEGE

Service Nr. 1
 Ausgeführt am: 10
 Datum: 17.12.2019
 Auftrag Nr.: 35340
 Art der Serviceleistung: **eckhof-zeven**
 14074 14074
 Autohaus Eckhof GmbH & Co. KG
 Nord-West-Ring 10 - 27404 Zeven
 ☎ (0 42 81) 9 34 00-Fax 93 40 10

Service Nr. 2
 Ausgeführt am: 27779
 Datum: 02.10.2020
 Auftrag Nr.: 38594
 Art der Serviceleistung: **eckhof-zeven**
 14074 14074
 Autohaus Eckhof GmbH & Co. KG
 Nord-West-Ring 10 - 27404 Zeven
 ☎ (0 42 81) 9 34 00-Fax 93 40 10

Volvo Service 2.0

GRÜßGABENSPEKTION



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)