



Mercedes-Benz 300 d 4MATIC extralang AVANTGARDE

EZ 05/2025 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 44.022km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 300 d 4MATIC extralang AVANTGARDE [DE - Bs5 V 300 d EU6e, 4Matic extralang Avantgarde, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie Van	FIN W1VVNLTZ9S4522262	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 44.022km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 237 PS (174 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2025	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 217g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren		

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3. Bremsleuchte | • Ablagenetz an Vordersitzlehne links |
| • Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts | • Adaptives Bremslicht |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Aktiver Abstands-Assistent Distronic | • Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit und Fond / Komplet |
| • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) | • Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose |
| • Antriebsart: Allradantrieb | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Außentemperaturanzeige | • Avantgarde |
| • Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot | • BlueEfficiency-Paket |
| • Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum | • Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Einstiegsgriff hinten |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet) | • Einstiegsleuchten |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Pannenmanagement |
| • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links |

• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	• Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
• Feststellbremse elektrisch	• Feststeller Schiebetür (Aktiv)
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Generator 250 A
• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)	• Getränkehalter hinten
• Haltegriffe im Fond	• Handschuhfach abschließbar
• Heckscheibe aufstellbar	• Hold-Funktion
• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Kindersicherung	• Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	• Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
• Komfort-Klimaautomatik Thermotronic	• Komfortschließung
• Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten	• Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
• Kraftstofftank: 70 Ltr.	• Lastenverankerung / Verzurrösen
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Leuchtweitenregelung
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
• Mittenairbag vorn	• Modellpflege (2) mit Code
• Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT	• Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus
• Navigationssystem für Multimediasystem MBUX	• Park-Paket mit 360° Kamera
• PKW-Zulassung	• PRE-SAFE-System
• Radstand 3430 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
• Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach	• Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
• Touchpad (Mittelkonsole)	• Umfeldleuchte in Heckklappe
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Vorrüstung Remote Service Plus
• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zuheizer	• Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
• Heckleuchten LED	• Außenspiegel elektr. anklappbar

- Außenspiegel mit Umfeldleuchte

- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ



Sonderausstattung

• Diebstahl-Warnanlage	• Easy-Pack-Paket
• Energizing Komfortsteuerung	• Fahrassistenz-Paket
• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic	• Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
• Innenausstattung: Zierteile Holz-Optik Olive	• Innenspiegel, digital (Kamerasystem, abschaltbar)
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)	• Metallic-Lackierung
• Multimediasystem MBUX High (Touchscreen 12,3")	• Sitzausstattung: Sitzschienen Lade-/Fahrgastraum verlängert
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Vorderachse verstärkt
• Winter-Paket	• Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
• Zusatzheizung (Warmwasser)	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Schiebetür links elektrisch	• Schiebetür rechts elektrisch
• Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Lenkrad beheizbar


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]A collection of Mercedes-Benz V-Class brochures and keys is displayed on a dark leather car seat. The items include:

- A large brochure titled "Ergebnis" (Result) featuring a close-up of the steering wheel and the Mercedes-Benz logo.
- A brochure titled "Schnellkommission" (Fast Commission) with a blue background and the Mercedes-Benz logo.
- A brochure titled "V-Klasse" (V-Class) showing a white V-Class van driving on a road.
- A brochure titled "Sicherungsleistung" (Insurance Service) with a blue background and the Mercedes-Benz logo.
- A brochure titled "Ergebnischeck" (Result Check) with a blue background and the Mercedes-Benz logo.
- A brochure titled "Zustandserhebung" (Condition Assessment) with a blue background and the Mercedes-Benz logo.
- A set of Mercedes-Benz keys with a yellow tag.

The brochures are arranged in a fan-like pattern, and the keys are placed near the center. The leather seat has visible stitching and a textured surface.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Nicht vorhanden)