



Fiat Talento L1H1 1,2t SX

EZ 01/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 180.870km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Talento L1H1 1,2t SX [DE - Ka4 2.0 Ecojet 120 Turbo EU6d-T, L1H1 1,2t SX, 2019 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN ZFAFFL006K5116049	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 180.870km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 160.000km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit Bluetooth-/Audio-Schnittstelle MP3 + DAB
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn mit One-Touch-Funktion
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Laderaumtrennwand
- Optik-Paket 3 / Professional Design
- Radvollabdeckungen
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach (Mobile-Office)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht LED
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Hill-Holder und Traction Plus
- Getriebe 6-Gang
- Interieur-Paket 3
- Klimaanlage
- Motor 2,0 Ltr. - 88 kW Turbodiesel Ecojet
- Radstand 3098 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Steckdose im Lade-/Fahrgastraum
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff

- | | |
|---|---|
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Radiofernbedienung am Lenkrad |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze |
| • Original Fahrzeug Farbe: BIANCO | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Laderaumtrennwand mit Durchladeklappe (ohne Fenster) |
| • Licht- und Regensensor | • Nebelscheinwerfer |
| • Reserverad vollwertig (inkl. Ersatzradhalter) | • Telekamera nach hinten |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













27.01.20	1727	ASK00047X	2	01	88	/3500	165
NI	BB		4999				1956
ZFAFFL006K5116049	9		1951-1971				1807-2066
FIAT				80			2066
FFL			189	2955			
CM9R			1625	1650			
MN61A6010CO			1625	1650			
			76	2625		68	
TALENTO			2000	750		3	
FCA ITALY (I)			205/65R16 C	107/105T		- 6	
Fz.z. Gü.bef. b. 3.5 t			205/65R16 C	107/105T		- 6	
Van			WEISS			0/-	
715/2007*2018/1832CI			N2e2*2007/46*0497*10				
EURO6:WLTP:CI:PI:CI:NI III			03.06.19			FN675757	
Diesel							
0002	36CI	1997					
WW-AHK 1L EGTG*							

Bitte für weitere Einzelheiten...

DEKRA
nachste MU
JAN 2024

FAZ 28

Stahl Winkel & Co. GbR
Zulassungsbetrieb
KIST Winkel

ZBI 237892802

Bitte überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.

MODELL Talento FAKTION MOTORÖLWECHSEL VORGESCHEN BEI KM 40.000km DURCHFÜHRT BEI KM 48.370km FAHRGESTELL-NR. ZFAFFL006K5116049 DATUM 15.03.2021	MODELL Talento FAKTION MOTORÖLWECHSEL VORGESCHEN BEI KM 80.000km DURCHFÜHRT BEI KM 76.447km FAHRGESTELL-NR. ZFAFFL006K5116049 DATUM 31.03.2022
---	---

INTERSCO
Credit & Co. KG
KIST Winkel
Bismarckstr. 12
50968 Köln

MODELL Talento FAKTION MOTORÖLWECHSEL VORGESCHEN BEI KM 70.000 DURCHFÜHRT BEI KM 778.219 FAHRGESTELL-NR. ZFAFFL006K5116049 DATUM 27.07.23	MODELL Talento FAKTION MOTORÖLWECHSEL VORGESCHEN BEI KM 70.000 DURCHFÜHRT BEI KM 760.000 FAHRGESTELL-NR. ZFAFFL006K5116049 DATUM 30.07.23
--	--

KFZ SCHMID
Meisterbetrieb
Telefon: 09605/2258-0 info@kfz-schmid.de
Etzenrichtstr. 5b 92708 Mantel

KFZ SCHMID
Meisterbetrieb
Telefon: 09605/2258-0 info@kfz-schmid.de
Etzenrichtstr. 5b 92708 Mantel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Verformung)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)