



Nissan X-Trail Acenta 4x4

EZ 02/2018 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 152.107km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail Acenta 4x4		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TFNT32U0100533	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.107km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.712km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Ölverlust Motor ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe
- Fahrassistent-Paket Acenta
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitz vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistent-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Komfortsitz vorn links
- Kopf-Airbag-System

• Kopfstützen vorn verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2706 mm
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank verschiebbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen verchromt
• USB-Schnittstelle	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Wegfahrsperr (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Bluetooth-Schnittstelle
• Innenraumfilter: Pollenfilter	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















26.02.18	1329	AKW000241	2	02	F4130 / 3750	204
M16	AF			4690		1830
JN1TFNT32U0100533	6			1700-1730		1725-1788
NISSAN						
T32				153	100	-
E				1150	2190	2190
E72				1150	1105	-
				74	2813	65
NISSAN X-TRAIL				2000	750	5
NISSAN (CH)				225/55R19 89H		-
Geländefz. Pers.bef.				225/55R19 89H		-
Mehrzweckfahrzeug						-
715/2007*2016/646W						9/-
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I				e13*2007/46*1456*11		
Diesel				03.05.17	K	EW564586
0002	36W0	1995		Steuerverg. nach 93a		



[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)