



Audi A6 Avant

EZ 05/2023 | Kombi | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) | Automatikgetriebe | 130.785km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d, quattro sport, 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF2XPN048464	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.785km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.184km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2023	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP)

 Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

 Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

(5 mm)

Vorne rechts

(5 mm)

Hinten links

(5 mm)

Hinten rechts

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

(5 mm)

Vorne rechts

(5 mm)

Hinten links

(4 mm)

Hinten rechts

(4 mm)

3. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 18)

Vorne links

(4 mm)

Vorne rechts

(4 mm)

Hinten links

(4 mm)

Hinten rechts

(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer

 Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	115	Beifahrtür	110
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	150		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung PDC hinten

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

• Audi connect (Internetbasierende Dienste)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel asphärisch, rechts
• Bedienelemente schwarz matt	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	• Fondsitze (3 Sitzplätze)
• Glanz-Paket	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Fragment
• Karosserie: 4-türig	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	• Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
• Mild-Hybrid-Technologie	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: FLORETT SILBER	• Radioempfang digital (DAB)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Schienensystem im Gepäckraum	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhythmus
• Sitze vorn manuell einstellbar	• Wagenheber
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Dachreling eloxiert
• Frontscheibe Wärmeschutzverglasung	• Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)
• Heckklappenöffnung automatisch	• Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Mittelarmlehne vorn
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Sportsitze vorn
• Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	• Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus	• Multi-Media-Interface MMI Navigation
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	• Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
• Fahrassistenten-System: Spurverlassenswarnung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	• Heckleuchten LED
• Scheinwerfer LED	• Tagfahrlicht LED
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
• Audi Drive Select	• Progressivlenkung



Sonderausstattung

• Audi Smartphone Interface	• Dachhimmel Stoff, schwarz
• Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	• Kraftstofftank: 73 Ltr.
• Reserverad als Notrad	• Sound-System DSP / Audi Sound-System
• Metallic-Lackierung	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
• Sitzheizung vorn	• Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Rückfahrkamera
• Standheizung	• Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
• Sport-Fahrwerk	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)