



Volvo XC40 Momentum AWD

EZ 10/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 199.158km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung XC40 Momentum AWD [DE - SUV5 D4 AWD EU6d-T, Momentum (EURO 6d-TEMP), 2017 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1XZA6BCK2076102	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.158km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.129km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (WLTP) 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP) 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm) Kratzer	(3 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling Aluminium-Optik
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Weitwinkel
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)	• Getränkehalter in Mittelkonsole
• Gurtstraffer	• Heckscheibe heizbar
• Hotspot (WLAN-Router integriert)	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Urban Grid
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Keyless-Start	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Ladekantenschutz (Edelstahl)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) 3-Speichen
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel KAT
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2702 mm
• Red Key	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt
• Rücksitzlehnen klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn links neigungsverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sprachsteuerungs-System
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung getönt	• Volvo ON CALL
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung	



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung erweitert	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel weiß
• Befestigungssystem im Gepäckraum	• Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
• Business-Paket PRO	• Connect-Paket
• Dach in Kontrastfarbe	• Dachhimmel Anthrazit
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
• Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent	• Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
• Frontscheibe heizbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Infotainment-System: Sensus Connect mit Premium Sound
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• IntelliSafe PRO-Paket
• Keyless Drive	• Klima-Paket

• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
• Laderaum-Paket Pro	• Lenkradheizung
• Licht-Paket	• Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem Sensus
• Nebelscheinwerfer LED	• Parkassistent-Paket Pro
• Rückfahrkamera	• Rückfahrkamera mit 360° Surround View
• Rücksitzlehnen elektr. umklappbar	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Spiegel-Paket	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen beleuchtet
• Türsicherungssystem hinten elektrisch	• Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
• Winter-Paket	• Winter-Paket Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











VOLVO

Allgemeine Bauteile

1. Bauteil

2. Name und Beschreibung

3. Bauteil

4. Bauteil

5. Bauteil

6. Bauteil

7. Bauteil

8. Bauteil

9. Bauteil

10. Bauteil

11. Bauteil

12. Bauteil

13. Bauteil

14. Bauteil

15. Bauteil

16. Bauteil

17. Bauteil

18. Bauteil

19. Bauteil

20. Bauteil

21. Bauteil

22. Bauteil

23. Bauteil

24. Bauteil

25. Bauteil

26. Bauteil

27. Bauteil

28. Bauteil

29. Bauteil

30. Bauteil

31. Bauteil

32. Bauteil

33. Bauteil

34. Bauteil

35. Bauteil

36. Bauteil

37. Bauteil

38. Bauteil

39. Bauteil

40. Bauteil

41. Bauteil

42. Bauteil

43. Bauteil

44. Bauteil

45. Bauteil

46. Bauteil

47. Bauteil

48. Bauteil

49. Bauteil

50. Bauteil

VOLVO

Bauteile

1. Bauteil

2. Bauteil

3. Bauteil

4. Bauteil

5. Bauteil

6. Bauteil

7. Bauteil

8. Bauteil

9. Bauteil

10. Bauteil

11. Bauteil

12. Bauteil

13. Bauteil

14. Bauteil

15. Bauteil

16. Bauteil

17. Bauteil

18. Bauteil

19. Bauteil

20. Bauteil

21. Bauteil

22. Bauteil

23. Bauteil

24. Bauteil

25. Bauteil

26. Bauteil

27. Bauteil

28. Bauteil

29. Bauteil

30. Bauteil

31. Bauteil

32. Bauteil

33. Bauteil

34. Bauteil

35. Bauteil

36. Bauteil

37. Bauteil

38. Bauteil

39. Bauteil

40. Bauteil

41. Bauteil

42. Bauteil

43. Bauteil

44. Bauteil

45. Bauteil

46. Bauteil

47. Bauteil

48. Bauteil

49. Bauteil

50. Bauteil

Bauteile

1. Bauteil

2. Bauteil

3. Bauteil

4. Bauteil

5. Bauteil

6. Bauteil

7. Bauteil

8. Bauteil

9. Bauteil

10. Bauteil

11. Bauteil

12. Bauteil

13. Bauteil

14. Bauteil

15. Bauteil

16. Bauteil

17. Bauteil

18. Bauteil

19. Bauteil

20. Bauteil

21. Bauteil

22. Bauteil

23. Bauteil

24. Bauteil

25. Bauteil

26. Bauteil

27. Bauteil

28. Bauteil

29. Bauteil

30. Bauteil

31. Bauteil

32. Bauteil

33. Bauteil

34. Bauteil

35. Bauteil

36. Bauteil

11320677011134141

1. Bauteil

2. Bauteil

3. Bauteil

4. Bauteil

5. Bauteil

6. Bauteil

7. Bauteil

8. Bauteil

9. Bauteil

10. Bauteil

11. Bauteil

12. Bauteil

13. Bauteil

14. Bauteil

15. Bauteil

16. Bauteil

17. Bauteil

18. Bauteil

19. Bauteil

20. Bauteil

21. Bauteil

22. Bauteil

11320677011134141

1. Bauteil

2. Bauteil

3. Bauteil

4. Bauteil

5. Bauteil

6. Bauteil

7. Bauteil

8. Bauteil

9. Bauteil

10. Bauteil

11. Bauteil

12. Bauteil

13. Bauteil

14. Bauteil

15. Bauteil

16. Bauteil

17. Bauteil

11320677011134141

1. Bauteil

2. Bauteil

3. Bauteil

4. Bauteil

5. Bauteil

6. Bauteil

7. Bauteil

8. Bauteil

9. Bauteil

10. Bauteil

11. Bauteil

12. Bauteil

11320677011134141

1. Bauteil

2. Bauteil

3. Bauteil

4. Bauteil

5. Bauteil

6. Bauteil

11320677011134141

1. Bauteil

XC40			
CHECK GUIDE			
Service No. 1 Service No. 2 Service No. 3 Service No. 4 Service No. 5			
Autohaus Dierfeld GmbH Autohaus Dierfeld GmbH Autohaus Dierfeld GmbH Autohaus Dierfeld GmbH Autohaus Dierfeld GmbH			
Autohaus Dierfeld GmbH Autohaus Dierfeld GmbH Autohaus Dierfeld GmbH Autohaus Dierfeld GmbH Autohaus Dierfeld GmbH			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer, Delle)



Fahrrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)