

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 320 I M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 135 KW 5-TÜRIG

VIN: WBA21FY080FU99394



Beschreibung


Kennzeichen	Zulassungsdatum 17/04/2025	Laufleistung 53699 km
Farbe PORTIMAO BLAU METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 170	Hubraum 1998
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Hinterradantrieb (RWD)	Max. Leistung 135 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
002	Stoßfänger / Vorne	Delle	Reparieren
003	Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts	Delle	Ersetzen

			
004	Tür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
005	Stoßfänger / Hinten	Delle	Reparieren
			
006	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair
			
007	Tür / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☒ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 50 / 17 / Winter	5 mm

Kommentar

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle




Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Delle



Zierrahmen Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer