



## BMW 118 i Advantage

EZ 06/2021 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 63.493km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 04\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026

### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                               |                                                                        |                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                    | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>118 i Advantage [DE - LimS5 118i EU6d, Advantage OPF, 2020 - 2024] |                                                                        |                                                               |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WBA7K310707J36350                                                                      | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>63.493km                           |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2028 / Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                          | Leistung<br>136 PS (100 KW)                                            | Kraftstoff<br>Benzin                                          |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                                               |
| Hubraum<br>1.499 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                  | Letzter Service<br>61.017km                                            | Letzter Service am<br>06/2026                                 |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                           | Sitze<br>5                                                                                    | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe                             |
| EZ<br>06/2021                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                                               |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                                               |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                               | CO2-Emissionen<br>151g/km (WLTP)<br>121g/km (NEFZ)                     | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (WLTP)<br>5.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            |

Kratzer

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                              | (5 mm)                                                                              | (5 mm)                                                                              |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                 | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 130                                                                                      | Beifahrertür             | 120                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 120                                                                                      | Kotflügel vorne rechts   | 270  |
| Türe hinten links       | 110                                                                                      | Türe hinten rechts       | 190  |
| Seitenteil hinten links | 120                                                                                      | Seitenteil hinten rechts | 120                                                                                       |
| Motorhaube              | 100                                                                                      | Heckklappe               | 110                                                                                       |
| Dach                    | 1130  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Karosserie: 5-türig                     | • Klimaanlage                                             |
| • Kopf-Airbag-System hinten               | • Kopf-Airbag-System vorn                                 |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Leuchtweitenregelung                                    |
| • Licht- und Regensensor                  | • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V                             |
| • Otto-Partikelfilter (OPF)               | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten             |
| • Parkbremse elektrisch                   | • Personalisierungssystem (Personal Profile)              |
| • Reifendruck-Kontrollsystem              | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar                          |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d    | • Scheibenwaschdüsen heizbar                              |
| • Scheinwerfer LED                        | • Seitenairbag vorn                                       |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic                | • Start-Stop-Knopf                                        |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion)            | • Tagfahrlicht LED                                        |
| • Warndreieck                             | • Wegfahrsperre                                           |
| • Wärmeschutzverglasung getönt            | • Zentralverriegelung                                     |
| • USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten  | • Befestigungssystem im Kofferraum                        |
| • Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III |                                                           |



## Sonderausstattung

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Alpinweiß-Lackierung (Uni)                  | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug             |
| • Kraftstofftank: vergrößert                  | • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion |
| • Nebelscheinwerfer LED                       | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)     |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec      | • Sitzheizung vorn                        |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Sportsitze vorn                         |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos



















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)