CarOnSale

Volkswagen Golf GTI Performance BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	82.722km	245 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf GTI Performance BMT/Start-Stop [DE - LimS5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6d-T, GTI Performance OPF, (Facelift) 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZLW059151	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.722km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.651km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Textil
- Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI
- Notrufsystem
- Pedale Edelstahl
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antennen-Diversity
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lautsprecher (8)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Progressivlenkung
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Top-Sportsitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Audiosystem: CD-Player
- Abgasanlage Performance
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung GTI
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Honeycomb Black
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer LED
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stabilisator vorn
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)

- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Anzeige für Waschwasserstand
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Business-Paket Premium mit Navigation
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Standheizung mit Standlüftung
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Safesicherung
- Volkswagen Media Control
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WVWZZZAUZLW059151




10:22
Hamburg
Hannover
Berlin
Köln
Dresden
178 km
1:57 h
189 km
1:56 h
171 km
2:55 h
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU


MENU
LO
LO
AUTO
SYNC
MENU
A/C

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)