CarOnSale

SEAT Leon

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



08/2017	68.726km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZ5FZJR015105	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.726km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.039km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- SEAT Media-System Plus
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory)
- 8 Lautsprecher
- Sprachsteuerungs-System
- iPod-Anschluss
- Lenkrad mit Multifunktion
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links

Sonderausstattung

- Außenspiegel lackiert
- Metallic-Lackierung
- Sportsitze vorn
- Radioempfang digital (DAB)
- 10 Lautsprecher
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- iPod-Anschluss
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Business-Paket Infotain
- Reserverad als Notrad
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- 8 Lautsprecher
- Lenkrad mit Multifunktion
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Scheinwerfer LED
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle
- Sound-System SEAT
- Mobile Online Dienste Full Link
- USB-Anschluss
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VSSZZZ6FZJR015105

CarOnSale





Belfast
Kopenhagen
London
Berlin
Paris
Prag
Wien
Vaduz


ParkPilot
ZURÜCK
Fahrweg kontrollieren!













SEAT SOUND








1. VSSZZZ5F Z JR015105
2. 6F1 6DZ
LEON 1.8 TSI
FR 6T132 DF4AU7
3. CJSA
LY9T GE
4. X0A B0A DF4 G1C 1AS 8GU
J0T C7J I12 V1L 1G9 1NL
I8E 8ZQ 9VD 8IT 8WB 8TB
Q2J 4A3 2PK
2B2 — 6SJ 6RQ QG1
7MM G05
QL6



Service-Nachweise
REIFEN & AUTOSERVICE
BERND STROINK GMBH
BRAGELER FORST 1
49393 LOHNE
TEL.04442-739503



Service-Nachweise
REIFEN & AUTOSERVICE
BERND STROINK GMBH
BRAGELER FORST 1
49393 LOHNE
TEL.04442-739503
CH



Service-Nachweise
20.11.2020
36.448
REIFEN & AUTOSERVICE
BERND STROINK GMBH
BRAGELER FORST 1
49393 LOHNE
TEL.04442-739503
CH



Service-Nachweise
Reifen & Autoservice
Bernd Stroink GmbH
Brägeler Forst 1
49393 Lohne
Tel.: 04442 - 739503



Service-Nachweise
08.11.2023
54.171
W&W GARAGE GmbH
Bremsbeläge HA
Neu.


Service-Nachweise
22.02.25
61053
404437
W&W GARAGE GmbH
www.ww-garage.de




EC - Certificate of Conformity




01.08.2017 7593 AIN001646
M1 AC
VSSZZZ5FZJR015105 2
SEAT
5F
BCJSAX0V
FD7SFD7CW0057MMMLO581
LEON
SEAT (E)
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;WLTP;CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1798
F.1/F.2:+10 U. 7.2/8.2:+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800BIS 84 S
TEIG.*TECHN.ZUL.GRS-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3350KG*WW.AHK LT.
EGTG*
2 1 132/5100
4282 - 4378 1816 - -
1459 - - 1327 - -
- 80 -
134 1850 1850
990 910 -
990 910 -
74 3515 71
1500 660 5 -
205/50 R17 93V XL
205/50 R17 93V XL
SCHWARZ 9
e9*2007/46*0094*24
28.04.2017 K EU593141


DEKRA
nächste HU
JAN.2023
DEKRA
nächste HU
JAN.2025
DEKRA
nächste HU
FEBR.2025
Außerbetriebsetzung
16 JUL 2025
Landkreis Vechta
Der Landrat
Im Auftrage
TNJT1998



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)