



Mercedes-Benz 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION kompakt

EZ 02/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 94.556km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION kompakt [DE - Bs5 V 220 d EU6d-T, kompakt Avantgarde Edition, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Van	FIN WDF44781113674504	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.556km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 19.946km	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	110	Heckklappe	150
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Airbag Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Armlehnen Fahrgastraum
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bremsassistent
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenten-Paket
- Fahrassistenten-System: Pannenmanagement
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Avantgarde Edition
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent

• Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)	• Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	• Fensterheber elektrisch 2-fach
• Feststellbremse elektrisch	• Feststeller Schiebetür (Aktiv)
• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)	• Gurtstraffer
• Haltegriffe im Fond	• Handschuhfach abschließbar
• Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Heckscheibe aufstellbar	• Heckscheibe heizbar
• Intelligent Light System LED	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Karosserie/Aufbau: Kompakt	• Kindersicherung
• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)	• Kombiinstrument mit Farbdisplay
• Komfort-Klimaautomatik Thermotronic	• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
• Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite	• Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Leuchtweitenregelung
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Metallic-Lackierung
• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT	• Park-Paket mit 360° Kamera
• Partikelfilter	• PKW-Zulassung
• PTC Heater	• Radstand 3200 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückspiegel innen
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür links elektrisch
• Schiebetür rechts elektrisch	• Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert	• Surround-System Burmester
• Tagfahrlicht	• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
• Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Infotainment-System: Remote Online	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Start/Stop-Anlage Motor	• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
• PRE-SAFE-System	• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Heckleuchten LED	• Innenraumfilter: Pollenfilter

- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik



Sonderausstattung


- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Parametrierbares Sondermodul
- Sitz-Paket: Fahrgastraum 1 + 3 (Einzelsitz 1.Reihe links und 3er-Sitzbank Komfort 2.Reihe)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













25.02.2020	1313	IBT00119	2	1	72129/4400	195
M1	AF		4895		1926	
WDF44781113674508	5		2020		2575	
MERCEDES-BENZ				100		
639/2			195	3100	3100	
KLAU41310KXX			1550	1550		
1GJU4K288XX			1550	1550		
			79	3300	70	
V-KLASSE			2000	750	6	
DAINGER (D)			245/45R18XL 100W			
Fr.s.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/45R18XL 100W			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2018/1832DG			Schwarz	9		
EURO6;WLP;DG;P1/C1; M. N1 I			ei*2007/46*04S7*22			
Diesel			26.07.2019	A	7F709927	
0002	36DG	1950				
ZU 18: MAX.5024*EU 20: MAX.1960*F.1/F.2:100.B.ANH.BETR.*AH						
K.LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL.*P.4: MIN.3800MIN-1* n. Verkehrten						
umbau.Herst.: AZS Rostock, bestehend aus Kassettenlift unter						
Fahrzeug, Herst.: Paravan, Kennz.: 4261192, m. gelad. Fahr						
zeugtank Herst.: Paravan, 65 l: m. elektrischer Trittschufe						
links, Herst.: Stayco, WR-WM150, Kennz.: 033013; m. Tr. For						
setzung siehe Beiblatt						

LRO-GS28
 Datum der
 Außerbetriebsetzung :
21.07.2026

Landkreis Rostock
 KFZ-Zulassungsbehörde
 im Auftrag
Valko

Wichtiger Hinweis:
 Bitte bewahren Sie diese Zulassungsbescheide zusammen mit Teil II auf!
 Sie benötigen diese zur Wiederzulassung!

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Anderer Schaden): Lift ohne Funktion



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)