



Renault Kadjar Life

EZ 01/2020 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 130.580km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Kadjar Life [DE - SUV5 1.2 TCe 130 EU6, Life ENERGY, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RFE00864659902	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.580km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.749 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.299km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	235 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	235 	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel asphärisch, links
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Dachhimmel Grau
• Fensterzierleisten verchromt	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Karosserie: 5-türig
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Motor 1,2 Ltr. - 96 kW TCE Energy
• Original Fahrzeug Farbe: STERNEN-SCHWARZ	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2646 mm	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenschutzleisten	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Unterfahrschutz hinten	• Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)

- | | |
|--|--|
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Bremsassistent |
| • Coming-Home-Lichtfunktion | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | |



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









21.01.2020	3333	BLW000034	2	1	110/3500	198
M1	AC		4449		1830	
VF1RFE00884659902	X		1598 - 1604		1602 - 1663	
RENAULT				75		
RFE			142	2035	2035	
HR2			1125	1085		
A76TA1825000			1125	1085		
			72	2825	68	
			1800	750	5	
KADJAR			225/45 R19 (96) W			
RENAULT (F)			225/45 R19 (96) W			
Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl.						
Kombilimousine			SCHWARZ		9	
715/2007*2018/18320G			e2*2007/46*0475*19			
EURO6 WLTP DG, P, C, L, M, N11			30.08.2019	K	FR809716	
Diesel						
0002	360G	1749				
WWW.AHKLT. EGTG						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)