



Smart fortwo Basis

EZ 06/2006 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 78.585km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Basis [DE - LimS2 0.7 Turbo, pure, (Facelift) 2006 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4503321J293396	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 78.585km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 61 PS (45 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 698 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 61.520km	Letzter Service am 07/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2006	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Riss/Bruch



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz
- Bodypanel Lite White (Farbcode EA2)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang - sequentiell, mit automatischem Schaltprogramm (Softtouch)
- Innenausstattung: Grundfarbe Grau
- Modellpflege
- Radiovorbereitung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich
- Design- und Ausstattungslinie pure
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckteil und Radlauf Wagenfarbe
- Karosserie: 2-türig
- Motor 0,7 Ltr. - 45 kW Turbo KAT
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode EB3)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION UNI SCHWARZ



Sonderausstattung

- Audiosystem smart radio five (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage
- Sound-Paket
- CD-Box
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Audiosystem: Radio

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	29.06.2006	9891	AAC00001 7	02	01	0045	05250	135
2	M1	AD		02500			1515-1588	
3	WMB4503321J293396		4	1529-1549			00805	
4	SMART							
5	MC 01			113	000990		000990	
6	1332C0			00427	00610			
7	MAAA2200			00427	00610			
8				86	03940		71	
9	PORTWO COUPE						002	
10	SMART			145/65	R15 72T			
11	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			175/55	R15 77T			
12	COUPE							
13	70/220*2003/76B						9/0	
14	EURO 4:5L							
15	BENZIN							
16	0001	0463	00698					
17	*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.06.2006*							



Nummer der Zulassungsbescheinigung		Platzierung (auch Fahrzeugnummer als Barcode)	
0.1	Marke	SMART	
0.2	Typ	MC 01	
0.3	Modell	1332C0	
0.4	Modell	MAAA2200	
0.5	Modellbeschreibung	PORTWO COUPE	
0.6	Modell	SMART	
0.7	Modell	9891	
0.8	Modell	WMB4503321J293396	
0.9	Modell	AD	
0.10	Modell	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.	
0.11	Modell	COUPE	
0.12	Modell	00698	
0.13	Modell	0045-05250	
0.14	Modell	0001	
0.15	Modell	01*98/14*0060422	
0.16	Modell	25.11.2005	
0.17	Modell	WE315706	
0.18	Modell		
0.19	Modell		
0.20	Modell		
0.21	Modell		
0.22	Modell		
0.23	Modell		
0.24	Modell		
0.25	Modell		
0.26	Modell		
0.27	Modell		
0.28	Modell		
0.29	Modell		
0.30	Modell		
0.31	Modell		
0.32	Modell		
0.33	Modell		
0.34	Modell		
0.35	Modell		
0.36	Modell		
0.37	Modell		
0.38	Modell		
0.39	Modell		
0.40	Modell		
0.41	Modell		
0.42	Modell		
0.43	Modell		
0.44	Modell		
0.45	Modell		
0.46	Modell		
0.47	Modell		
0.48	Modell		
0.49	Modell		
0.50	Modell		
0.51	Modell		
0.52	Modell		
0.53	Modell		
0.54	Modell		
0.55	Modell		
0.56	Modell		
0.57	Modell		
0.58	Modell		
0.59	Modell		
0.60	Modell		
0.61	Modell		
0.62	Modell		
0.63	Modell		
0.64	Modell		
0.65	Modell		
0.66	Modell		
0.67	Modell		
0.68	Modell		
0.69	Modell		
0.70	Modell		
0.71	Modell		
0.72	Modell		
0.73	Modell		
0.74	Modell		
0.75	Modell		
0.76	Modell		
0.77	Modell		
0.78	Modell		
0.79	Modell		
0.80	Modell		
0.81	Modell		
0.82	Modell		
0.83	Modell		
0.84	Modell		
0.85	Modell		
0.86	Modell		
0.87	Modell		
0.88	Modell		
0.89	Modell		
0.90	Modell		
0.91	Modell		
0.92	Modell		
0.93	Modell		
0.94	Modell		
0.95	Modell		
0.96	Modell		
0.97	Modell		
0.98	Modell		
0.99	Modell		
1.00	Modell		

BISHERIGE ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG TEIL II / BISHERIGER FAHRZEUGBRIEF
NR: VB922146
BRIEFVERMERK: U ENTWERTET UND EINGEZUGEN/AUSGEHÄNDIGT

The image shows a hand holding a two-page document, likely a vehicle inspection report, in front of a car's steering wheel. The document is titled "KFZ ZITHUM" and contains various fields for vehicle details, inspection results, and a signature. The left page has a yellow header and a large "KFZ ZITHUM" logo at the bottom. The right page has a yellow header and a smaller "KFZ ZITHUM" logo at the bottom. The document is held in front of a car's steering wheel, which is visible in the background.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Rad (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Dichtung gerissen



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)