



Volkswagen Transporter Kombi lang 4Motion

EZ 06/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 128.300km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kombi lang 4Motion [AT - Kb4 2.0 TDI 4Motion EU6, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WV2ZZZ7HZHH164677	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.300km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

   

(7 mm) (7 mm) (7 mm) (7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	225 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3400 mm

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Tagfahrlicht |
| • Türablagekasten vorn | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel in Wagenfarbe | • Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe |
| • Befestigungsschienen für Dachträger | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi |
| • Elektrik-Paket 1 | • Exterieur-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten | • Fensterheber elektrisch |
| • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage | • Heizung im Lade-/Fahrgastraum |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten | • Lackierung: Metallic-Lackierung |
| • Lautsprecher (4) | • Lenkrad (Leder) |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: Fahrgastraumvorbereitung I | • Stoßfänger in Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen in Wagenfarbe | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zuheizer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













03	Körperschaft-St.	Besitz, dies ist kein Eigentumsnachweis	
04	Vermögensgegenstände	01	
05	Fin.	W00ZZZ7219184637	
06	Sonstige Zusage	am 03.06.2017	43 - Übertragungsdatum 26.11.2018
08	Übertragungsgrundlage	EG-Gesellschaftsakte	
09	Übertragungsnummer	a1720011181022048	

47	Kundenreferenz Code	214558
5	Klassifizierungstyp	MP-Personenverkehrsflächen
01	Werte	VOLKSWAGEN VW
03	Kennzeichensuche	KOMBI
04	Typenreferenznummer	THEDGCE830X11AA118111ANW21W60

442	Nummer der Verbindungen	0
451	Abgabe	
Die/Die Datenübertragung ist/ist nicht dieser Forderung Datenübertragungsnummer		

Prüfen Sie die Eingabe der Abrechnung / Aufnahme der Zusage auf die neue Eingabe einget. ist die Zusage abgelehnt	
--	--



Datenzusatz		Anmerkungen		Einheiten / Maßzahlen	
Produkt: Auerma Gesellschaft o.Ä. & Co. OG Location: 446-010-01 A - 1000 Neudorf		1. Taktzeit 2. Taktzeit 3. Taktzeit 4. Taktzeit 5. Taktzeit 6. Taktzeit 7. Taktzeit 8. Taktzeit 9. Taktzeit 10. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.10. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		11. Taktzeit 12. Taktzeit 13. Taktzeit 14. Taktzeit 15. Taktzeit 16. Taktzeit 17. Taktzeit 18. Taktzeit 19. Taktzeit 20. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.11. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		21. Taktzeit 22. Taktzeit 23. Taktzeit 24. Taktzeit 25. Taktzeit 26. Taktzeit 27. Taktzeit 28. Taktzeit 29. Taktzeit 30. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.12. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		31. Taktzeit 32. Taktzeit 33. Taktzeit 34. Taktzeit 35. Taktzeit 36. Taktzeit 37. Taktzeit 38. Taktzeit 39. Taktzeit 40. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.13. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		41. Taktzeit 42. Taktzeit 43. Taktzeit 44. Taktzeit 45. Taktzeit 46. Taktzeit 47. Taktzeit 48. Taktzeit 49. Taktzeit 50. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.14. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		51. Taktzeit 52. Taktzeit 53. Taktzeit 54. Taktzeit 55. Taktzeit 56. Taktzeit 57. Taktzeit 58. Taktzeit 59. Taktzeit 60. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.15. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		61. Taktzeit 62. Taktzeit 63. Taktzeit 64. Taktzeit 65. Taktzeit 66. Taktzeit 67. Taktzeit 68. Taktzeit 69. Taktzeit 70. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.16. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		71. Taktzeit 72. Taktzeit 73. Taktzeit 74. Taktzeit 75. Taktzeit 76. Taktzeit 77. Taktzeit 78. Taktzeit 79. Taktzeit 80. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.17. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		81. Taktzeit 82. Taktzeit 83. Taktzeit 84. Taktzeit 85. Taktzeit 86. Taktzeit 87. Taktzeit 88. Taktzeit 89. Taktzeit 90. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.18. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		91. Taktzeit 92. Taktzeit 93. Taktzeit 94. Taktzeit 95. Taktzeit 96. Taktzeit 97. Taktzeit 98. Taktzeit 99. Taktzeit 100. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.19. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		101. Taktzeit 102. Taktzeit 103. Taktzeit 104. Taktzeit 105. Taktzeit 106. Taktzeit 107. Taktzeit 108. Taktzeit 109. Taktzeit 110. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.20. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		111. Taktzeit 112. Taktzeit 113. Taktzeit 114. Taktzeit 115. Taktzeit 116. Taktzeit 117. Taktzeit 118. Taktzeit 119. Taktzeit 120. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.21. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		121. Taktzeit 122. Taktzeit 123. Taktzeit 124. Taktzeit 125. Taktzeit 126. Taktzeit 127. Taktzeit 128. Taktzeit 129. Taktzeit 130. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.22. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		131. Taktzeit 132. Taktzeit 133. Taktzeit 134. Taktzeit 135. Taktzeit 136. Taktzeit 137. Taktzeit 138. Taktzeit 139. Taktzeit 140. Taktzeit		3400 mm 3000 mm 3000 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm	
0.23. Fahrzeugmodell: VWV22ZZZ7ZH1H164677		141. Taktzeit 142. Taktzeit 143. Taktzeit 144. Taktzeit 145. Taktzeit 146. Taktzeit 147. Taktzeit 1			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)