



Ford Fiesta Fun

EZ 03/2006 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 216.718km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Fun [DE - LimS3 1.3 EU4, Fun, 2006 - 2006]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAJD5E28711	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 216.718km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 208.821km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht


Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)



2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	1950 
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bordbuch/Mappe fehlen ;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Check-Control-System
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 44 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger 2-teilig - Oberteil Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem 5000 (Radio/Cassette)
- Außenspiegel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fun
- Gurtstraffer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Tonic
- Rücksitzlehne klappbar
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Servolenkung
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Frontscheibe heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











09.03.06	B566	ACJ000029	2	01	144	5000	151
M1	AB		3918-3924				1685
WF0DXXGAJD5E28711	0		1429-1468				1117
FORD							
JD3			144	1520			1520
BAJA1			820	780			
SBDBKA			820	780			
			78	3750			72
Fiesta						5	
FORD (D)			175/65R14	77Q			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65R14	77Q			
Schrägesklimousine							
70/220*2003/76B						5/-	
EURO 4			e1*2001/116*0210*12				
Benzin			20.10.05	K		WN969564	
0001	0462	1299					

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland



Staatliche Zulassung

04.09.2015

12.03.2023

WN969564

01	Marke	FORD
02	Typ	BAJA1
03	Version	SBDBKA
04	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
05	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
06	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
07	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
08	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
09	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
10	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
11	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
12	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
13	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
14	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
15	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
16	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
17	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
18	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
19	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
20	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
21	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
22	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
23	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
24	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
25	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
26	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
27	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
28	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
29	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
30	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
31	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
32	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
33	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
34	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
35	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
36	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
37	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
38	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
39	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
40	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
41	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
42	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
43	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
44	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
45	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
46	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
47	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
48	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
49	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
50	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
51	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
52	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
53	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
54	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
55	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
56	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
57	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
58	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
59	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
60	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
61	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
62	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
63	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
64	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
65	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
66	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
67	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
68	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
69	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
70	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
71	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
72	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
73	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
74	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
75	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
76	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
77	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
78	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
79	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
80	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
81	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
82	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
83	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
84	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
85	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
86	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
87	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
88	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
89	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
90	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
91	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
92	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
93	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
94	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
95	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
96	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
97	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
98	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
99	Farbe	SCHNITTSTREIFEN
100	Farbe	SCHNITTSTREIFEN



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)