



Suzuki Swift Shine

EZ 04/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 162.306km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 75***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Swift Shine		
Kategorie Kleinwagen	FIN JSAAZC83S00267386	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.306km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 159.530km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 106g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außenspiegel heizbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Dachspoiler	• Edelstahlpedale
• Einparkhilfe hinten	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Dual-Sensor Brake Support, DSBS)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fernentriegelung Tankklappe	• Frontspoilerlippe Carbon
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter	• Gurtstraffer
• Heckdiffusor Carbon	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Innenraumfilter: Pollenfilter

- | | |
|---|---|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • KeyFree-Startsystem | • Keyless-Entry |
| • Klimaautomatik | • Kopfstützen hinten |
| • Kopfstützen vorn | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Mittelkonsole mit Ablagefach |
| • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V BoosterJet KAT | • Multifunktionsanzeige farbig |
| • Nebelscheinwerfer | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenaufprallschutz |
| • Seitenschweller Carbon | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Sport-Auspuffanlage mit Doppelrohr |
| • Sportfahrwerk | • Sportsitze |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Vorhangairbag vorn und hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible]

SERVICE / INSPEKTION			
Periodische Wartung durchgeführt Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotor			
02.10.24 bei 118.578 km	21.08.25 bei 133.446 km		
☒ Service / Inspektion	☒ Service / Inspektion		
☒ Mobilitätsgarantie	☐ Mobilitätsgarantie		
☒ Ölwechsel (inkl. Ölfilter)	☐ Ölwechsel (inkl. Ölfilter)		
☐ Steuerriemen	☐ Steuerriemen		
Zusatzarbeiten:			
Batt.-Fehl A.-Licht Wsche vo.			
abgelesene Service bei:			
km 110.000 110.215	km 160.000 160.226		
 SUZUKI AUTO DOCZEKAL 1296 ST. JOHANN-STR. 100ST. JEAN STR. 5 10332 BERLIN FAX 030 2216680-86		 SUZUKI AUTO DOCZEKAL 7400 ST. JOHANN-STR. 100ST. JEAN STR. 5 10332 BERLIN FAX 030 2216680-86	
Stempel und Unterschrift des zugelassenen SUZUKI VERTRAGSPARTNERS		Stempel und Unterschrift des zugelassenen SUZUKI VERTRAGSPARTNERS	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)