



Opel Grandland Innovation Plug-in-Hybrid

EZ 07/2020 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 99.154km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Grandland Innovation Plug-in-Hybrid		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VZ45GB8LS025839	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.154km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug- in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 98.783km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 34g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	85	Heckklappe	-
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Elektromotor VA 81 kW / HA 83 kW (Hybridantrieb)
- Feststellbremse elektrisch
- Hybrid 221 kW (Motor 1,6 Ltr. - 147 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Bluetooth Audio-Streaming
- Ergonomiesitz vorn links
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Innenraum-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Opel Connect
- Radstand 2675 mm
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten

• Heckklappenöffnung elektrisch	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Audiobedienung am Lenkrad	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
• Sitzheizung vorn	• Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
• Bordcomputer	• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
• USB-Schnittstelle	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistenz-System: Abstandswarner
• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrmodusschalter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schließ-/Startsystem Keyless Open	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED
• Tagfahrlicht LED	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	



Sonderausstattung


• Außenspiegel schwarz lackiert	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Dach schwarz lackiert	• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)	• Ladevorrichtung On-Board-Lader (7,4 kW)
• Pedale Aluminium	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Rückfahrkamera	• Abbiegelicht
• Aktives Kurvenlicht (AFL)	• Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
• Nebelscheinwerfer	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 06.07.26 km: 98783

Klasse: ☐ deox1 ☐ deox2 ☐
☐ deox1 Gen2 ☐
☐ ACEA A3 ☐ W: 30

Vorwerk: ☐ W: 30

Gefährdungs-Kontrollsystem: ☐ W: 30

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionstestung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfilternuss

☒ Kältekompressor

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Gasfilter

☒ Innenraumluftfilter

☒ Reifenprüfung

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffsystem

AUTOHAUS HAERLEN GMBH
Opel - Peugeot - Citroën - VW
Kampfarer Str. 100 48149 Münster
Tel. 05202 91070 Fax 05202 910729
www.haerlen-automotive.de

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: km:

Klasse: ☐ deox1 ☐ deox2 ☐
☐ deox1 Gen2 ☐
☐ ACEA A3 ☐ W: 30

Vorwerk: ☐ W: 30

Gefährdungs-Kontrollsystem: ☐ W: 30

Ja Nein

☐ Batterie (Funktionstestung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfilternuss

☐ Kältekompressor

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Gasfilter

☐ Gasfilter

☐ Innenraumluftfilter

☐ Reifenprüfung

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kraftstoffsystem

AUTOHAUS HAERLEN GMBH
Opel - Peugeot - Citroën - VW
Kampfarer Str. 100 48149 Münster
Tel. 05202 91070 Fax 05202 910729
www.haerlen-automotive.de

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 07.07.24 km: 75.294

Klasse: ☐ deox1 ☐ deox2 ☐
☐ deox1 Gen2 ☐
☐ ACEA A3 ☐ W: 30

Vorwerk: ☐ W: 30

Gefährdungs-Kontrollsystem: ☐ W: 30

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionstestung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfilternuss

☒ Kältekompressor

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Gasfilter

☒ Innenraumluftfilter

☒ Reifenprüfung

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffsystem

AUTOHAUS HAERLEN GMBH
Opel - Peugeot - Citroën - VW
Kampfarer Str. 100 48149 Münster
Tel. 05202 91070 Fax 05202 910729
www.haerlen-automotive.de

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: km:

Klasse: ☐ deox1 ☐ deox2 ☐
☐ deox1 Gen2 ☐
☐ ACEA A3 ☐ W: 30

Vorwerk: ☐ W: 30

Gefährdungs-Kontrollsystem: ☐ W: 30

Ja Nein

☐ Batterie (Funktionstestung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfilternuss

☐ Kältekompressor

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Gasfilter

☐ Gasfilter

☐ Innenraumluftfilter

☐ Reifenprüfung

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kraftstoffsystem

AUTOHAUS HAERLEN GMBH
Opel - Peugeot - Citroën - VW
Kampfarer Str. 100 48149 Münster
Tel. 05202 91070 Fax 05202 910729
www.haerlen-automotive.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)




Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)