



Volkswagen Sharan

EZ 03/2010 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 266.221km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7MZA020051	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 266.221km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 186g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Einparkhilfe, ohne Funktion

Zusatzinformationen

Ein Sitz der letzten Sitzreihe fehlt

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 10 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Doppelklimaanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Ausstellfenster hinten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn und hinten

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Rußpartikelfilter |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Chrom |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger lackiert |
| • Verglasung grün getönt | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 3.Sitzreihe: 1 Sitz zusätzlich | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)