



Mercedes-Benz C 220 BlueTec / d

EZ 12/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 192.159km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 BlueTec / d [DE - Kb5 C 220 BlueTEC / d EU6, Avantgarde d, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052041F304759	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.159km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.616km	Letzter Service am 09/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	70	Heckklappe	80
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Dachreling (Aluminium)
- Tempomat



Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Komfort Direktlenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent
- Sitzheizung vorn
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- PRE-SAFE-System Plus
- Zeituhr (Analog)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Fahrassistenten-Paket Plus
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Spiegel-Paket
- Infotainment-System: Remote Online
- Sitz-Komfort-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Innenraumlicht-Paket
- Innenhimmel Stoff
- Kartentasche an Vordersitze
- Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)