



Mercedes-Benz B 180

EZ 03/2018 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 24.709km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 [DE - Van5 B 180 EU6, Style, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WDD2462421J477629	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 24.709km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 20.710km	Letzter Service am 05/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(6 mm)


(6 mm)


(6 mm)


(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(6 mm)


(6 mm)


(6 mm)


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	50	Kotflügel vorne rechts	40 
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	50	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Linienoptik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistentz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Keyless Go Startanlage | • Klimaanlage |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Komfort-Fahrwerk (Agility Control) |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lastenverankerung / Verzurrösen | • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU | • Parameterlenkung |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn neigungsverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond | • Tagfahrlicht LED |
| • Tempomat | • Tempomat |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot |
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Paket | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Rückfahrkamera |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Spiegel-Paket |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












21.03.18	1313	DPK005663	2	01	90	/5000	200
M1	AC		4439			1812	
WDD2462421J477629	0		1572			1425	
MERCEDES-BENZ					75		
245 G			127		1960	1960	
M24GQ2			1015		945		
OZBA1501			1015		945		
			75		3750	73	
B 180			1200		710	5	
DAIMLER (D)			205/55 R16 91H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91H				
Kombilimousine							
715/2007*136/2014W							
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I							
Benzin							
0001	36W0	1595					
F.1/F.2:+30 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+65 B.ANH.BETR.*Q.1:15							
00 BIS 8% STEIG.*FZ IST HEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.							
.ESP M.SPRZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.E.TEMPO 100							
KM/H.GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*Dat.							
um zur Emissionsklasse: 21.03.2018*							



9. Installation der Fahrzeuge auf intern aufzufahrenden Hybrid-Elektroantriebsanlage gemäß Verordnung (EU) 2015/1511	Werkst.	
10. Zusatzliche Fahrzeug-Informationen	Werkst.	
11. Elektrische Energie	Werkst.	
12. Elektrische Energie	Werkst.	
13. Elektrische Energie	Werkst.	
14. Elektrische Energie	Werkst.	
15. Elektrische Energie	Werkst.	
16. Elektrische Energie	Werkst.	
17. Elektrische Energie	Werkst.	
18. Elektrische Energie	Werkst.	
19. Elektrische Energie	Werkst.	
20. Elektrische Energie	Werkst.	
21. Elektrische Energie	Werkst.	
22. Elektrische Energie	Werkst.	
23. Elektrische Energie	Werkst.	
24. Elektrische Energie	Werkst.	
25. Elektrische Energie	Werkst.	
26. Elektrische Energie	Werkst.	
27. Elektrische Energie	Werkst.	
28. Elektrische Energie	Werkst.	
29. Elektrische Energie	Werkst.	
30. Elektrische Energie	Werkst.	
31. Elektrische Energie	Werkst.	
32. Elektrische Energie	Werkst.	
33. Elektrische Energie	Werkst.	
34. Elektrische Energie	Werkst.	
35. Elektrische Energie	Werkst.	
36. Elektrische Energie	Werkst.	
37. Elektrische Energie	Werkst.	
38. Elektrische Energie	Werkst.	
39. Elektrische Energie	Werkst.	
40. Elektrische Energie	Werkst.	
41. Elektrische Energie	Werkst.	
42. Elektrische Energie	Werkst.	
43. Elektrische Energie	Werkst.	
44. Elektrische Energie	Werkst.	
45. Elektrische Energie	Werkst.	
46. Elektrische Energie	Werkst.	
47. Elektrische Energie	Werkst.	
48. Elektrische Energie	Werkst.	
49. Elektrische Energie	Werkst.	
50. Elektrische Energie	Werkst.	
51. Elektrische Energie	Werkst.	
52. Elektrische Energie	Werkst.	
53. Elektrische Energie	Werkst.	
54. Elektrische Energie	Werkst.	
55. Elektrische Energie	Werkst.	
56. Elektrische Energie	Werkst.	
57. Elektrische Energie	Werkst.	
58. Elektrische Energie	Werkst.	
59. Elektrische Energie	Werkst.	
60. Elektrische Energie	Werkst.	
61. Elektrische Energie	Werkst.	
62. Elektrische Energie	Werkst.	
63. Elektrische Energie	Werkst.	
64. Elektrische Energie	Werkst.	
65. Elektrische Energie	Werkst.	
66. Elektrische Energie	Werkst.	
67. Elektrische Energie	Werkst.	
68. Elektrische Energie	Werkst.	
69. Elektrische Energie	Werkst.	
70. Elektrische Energie	Werkst.	
71. Elektrische Energie	Werkst.	
72. Elektrische Energie	Werkst.	
73. Elektrische Energie	Werkst.	
74. Elektrische Energie	Werkst.	
75. Elektrische Energie	Werkst.	
76. Elektrische Energie	Werkst.	
77. Elektrische Energie	Werkst.	
78. Elektrische Energie	Werkst.	
79. Elektrische Energie	Werkst.	
80. Elektrische Energie	Werkst.	
81. Elektrische Energie	Werkst.	
82. Elektrische Energie	Werkst.	
83. Elektrische Energie	Werkst.	
84. Elektrische Energie	Werkst.	
85. Elektrische Energie	Werkst.	
86. Elektrische Energie	Werkst.	
87. Elektrische Energie	Werkst.	
88. Elektrische Energie	Werkst.	
89. Elektrische Energie	Werkst.	
90. Elektrische Energie	Werkst.	
91. Elektrische Energie	Werkst.	
92. Elektrische Energie	Werkst.	
93. Elektrische Energie	Werkst.	
94. Elektrische Energie	Werkst.	
95. Elektrische Energie	Werkst.	
96. Elektrische Energie	Werkst.	
97. Elektrische Energie	Werkst.	
98. Elektrische Energie	Werkst.	
99. Elektrische Energie	Werkst.	
100. Elektrische Energie	Werkst.	

algemeine Bauelemente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1. Anzahl der Stiele	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2. Anzahl der Stiele	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
3. Anzahl der Stiele	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
4. Anzahl der Stiele	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
5. Anzahl der Stiele	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76																								



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Motorhaube (Delle)




Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Anderer Schaden): Türdichtung beschädigt



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)