



Audi A3 Sportback

EZ 05/2014 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 256.053km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI EU5, S line Sportpaket, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V4EA165887	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 256.053km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 247.856km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer, Rost



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	100	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Akustikglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter

- | | |
|---|---|
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Perlnappa / Stoff Biathlon mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Dachreling (Aluminium) | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio | • Navigations-Paket |
| • Perleffekt-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Connectivity-Paket | • Audi music interface |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Vorbereitung Navigationssystem |
| • Heckleuchten LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelbehälter unter Minimum



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)