



BMW 216 d Advantage

EZ 11/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 117.124km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 216 d Advantage [DE - Van5 216d EU6d, Advantage, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Van	FIN WBA6W510805S70226	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.124km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 91.178km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen


Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)



2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 16)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	105	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Advantage |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Außenspiegel elektr. verstellbar |
| • Außentemperaturanzeige | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Bordcomputer |
| • Bremsassistent | • Check-Control-System |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Dynamische Bremsleuchte | • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Fußmatten Velours | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic |
| • Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr. | • Heckklappenbetätigung automatisch |

• Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Licht- und Regensensor
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,5 Ltr. - 85 kW 12V Turbodiesel
• Multifunktion für Lenkrad	• Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU
• Park-Distance-Control (PDC)	• Parkbremse elektrisch
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung Servotronic	• Sitze hinten mechanisch verstellbar
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)	• Tagfahrlicht LED
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Business-Paket
• Dachreling Aluminium satiniert	• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Farbmonitor (6,5 Zoll)
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kraftstofftank: vergrößert
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem: Navigation (USB)
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	• Sportsitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Riss/Bruch, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)