

**WBA8G31070K879965**

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	96.581 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	11 Monat(e)
Typ/Modell	320i	HU (Bericht lag nicht vor)	12/2027
Fahrgestellnummer	WBA8G31070K879965	Leistung	135 kW
Hubraum	1.998 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	24.02.2017	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung	06/2025, 88.888 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (um 9 Monate überzogen) - Wertminderung
2	Karosserie	Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, augenscheinlich nicht erkennbar, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R16 96V	Falken	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/60 R16 96V	Falken	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit SD/USB Schnittstelle

Bemerkungen

Alle elektronischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Allwetterrädern

Fzg hat einen Vorschaden

Reparaturkosten sind geschätzt

Reparaturrechnung wird benötigt

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	320i	Laufleistung (abgelesen)	96.581 km
Fahrgestellnummer	WBA8G31070K879965	Erstzulassung	24.02.2017

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne




Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung (um 9 Monate überzogen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung