



Audi A4 Avant

EZ 09/2008 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 289.602km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI DPF EU4, quattro Attraction, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K59A097370	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 289.602km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 239 PS (176 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 285.819km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2008	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 189g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)
Rost



(5 mm)
Rost



(5 mm)
Rost



(5 mm)
Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	630 
Kotflügel vorne links	300 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	330 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	565 
Motorhaube	240 	Heckklappe	225 
Dach	215 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Beleuchtungsanlage fehlerhaft

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Klimaautomatik
- Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: ARUBABLAU
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattungs-Paket: Standard
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Durchladeeinrichtung mit Skisack |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Glanz-Paket | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sender für Garagentoröffner (integriert) | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Wendematte Gepäckraum (variabel) | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














26 Nachweise

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☐ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen
☐ Staub- und Pollenfilter
☒ Multigrade-Öl
☐ Zahnriemen
☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Halbes Öl
☐ S-tronic Öl und Filter

km Stand: 233.26 Rechnungsnr.:
 Mobilitätsgarantie bis: Anzeig. Service: max. km: 263.26
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen
☐ Staub- und Pollenfilter
☐ Multigrade-Öl
☐ Zahnriemen
☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Halbes Öl
☐ S-tronic Öl und Filter

km Stand: Rechnungsnr.:
 Mobilitätsgarantie bis: Anzeig. Service: max. km:
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

ERTL
 KFZ Meisterbetrieb
 Südlicher Ring 11 - 92233 Ebneth
 Tel.: 0965 234-1 Fax: 0965 954125
 E-Mail: kfr@ertl-online.de

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☐ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen
☐ Staub- und Pollenfilter
☒ Multigrade-Öl
☐ Zahnriemen
☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Halbes Öl
☐ S-tronic Öl und Filter

km Stand: 239.090 Rechnungsnr.:
 Mobilitätsgarantie bis: Anzeig. Service: max. km: 239.090
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen
☐ Staub- und Pollenfilter
☐ Multigrade-Öl
☐ Zahnriemen
☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Halbes Öl
☐ S-tronic Öl und Filter

km Stand: 253.26 Rechnungsnr.:
 Mobilitätsgarantie bis: Anzeig. Service: max. km: 253.26
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

ERTL
 KFZ Meisterbetrieb
 Südlicher Ring 11 - 92233 Ebneth
 Tel.: 0965 234-1 Fax: 0965 954125
 E-Mail: kfr@ertl-online.de

26 Nachweise

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☐ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen
☐ Staub- und Pollenfilter
☒ Multigrade-Öl
☐ Zahnriemen
☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Halbes Öl
☐ S-tronic Öl und Filter

km Stand: 213.30 Rechnungsnr.:
 Mobilitätsgarantie bis: Anzeig. Service: max. km: 213.30
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise


Audi LongLife Service: Ja / Nein
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen
☐ Staub- und Pollenfilter
☐ Multigrade-Öl
☐ Zahnriemen
☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Halbes Öl
☐ S-tronic Öl und Filter

km Stand: 217.63 Rechnungsnr.:
 Mobilitätsgarantie bis: Anzeig. Service: max. km: 217.63
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

ERTL
 KFZ Meisterbetrieb
 Südlicher Ring 11 - 92233 Ebneth
 Tel.: 0965 234-1 Fax: 0965 954125
 E-Mail: kfr@ertl-online.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)




Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)




Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)