



BMW xDrive 20 d

EZ 09/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 110.111km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU6, (Facelift) 2014 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAWZ510900M14404	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.111km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.255km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Schalt- / Automatikgetriebe	Ölfeucht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten

- | | |
|---|--|
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne hinten |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel |
| • Nichtraucher-Paket | • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2810 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Antriebsart: xDrive (Allrad) | • Auspuffblenden verchromt |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Fußraumbeleuchtung hinten |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Leseleuchten vorn |
| • Leseleuchten hinten | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Head-up-Display |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Finition | • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) |
| • Metallic-Lackierung | • Navigations-Paket ConnectedDrive |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Paketkombination: Comfort + Sport |
| • Panoramadach (Glas) | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Standheizung |
| • Variable Sportlenkung | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) | • Service-System: Remote Services |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Comfort-Paket | • Licht- und Regensensor |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |

• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Multifunktion für Lenkrad
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Fernentriegelung Heckklappe	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Sport-Paket M / M-Technic	• Aerodynamik-Paket M-Technic
• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	• Dachreling Hochglanz Shadow-Line
• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	• Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
• Sportsitze vorn	• Sportliche Fahrwerksabstimmung
• Fahrassistenz-System: Performance Control	• Lenkrad (Leder M-Technic)
• Standlüftung	• Fahrassistenz-System: Performance Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













28.08.2015

WT618080

Landkreis Friesland
Der Landrat
Friedrich-Wilhelm
Vollbrecht
Im Auftrag:

Landkreis Friesland
Friedrich-Wilhelm
Vollbrecht
Im Auftrag:

Platz	Name	Platz	Name
01	0056	01	0056
02	X3	02	X3
03	W21	03	W21
04	6A25000A	04	6A25000A
05	X3 sDrive200	05	X3 sDrive200
06	BAVIA WGT-WERKE-0056	06	BAVIA WGT-WERKE-0056
07	0056	07	0056
08	WDAW510300M34404	08	WDAW510300M34404
09	0056	09	0056
10	0056	10	0056
11	0056	11	0056
12	0056	12	0056
13	0056	13	0056
14	0056	14	0056
15	0056	15	0056
16	0056	16	0056
17	0056	17	0056
18	0056	18	0056
19	0056	19	0056
20	0056	20	0056
21	0056	21	0056
22	0056	22	0056
23	0056	23	0056
24	0056	24	0056
25	0056	25	0056
26	0056	26	0056
27	0056	27	0056
28	0056	28	0056
29	0056	29	0056
30	0056	30	0056
31	0056	31	0056
32	0056	32	0056
33	0056	33	0056
34	0056	34	0056
35	0056	35	0056
36	0056	36	0056
37	0056	37	0056
38	0056	38	0056
39	0056	39	0056
40	0056	40	0056
41	0056	41	0056
42	0056	42	0056
43	0056	43	0056
44	0056	44	0056
45	0056	45	0056
46	0056	46	0056
47	0056	47	0056
48	0056	48	0056
49	0056	49	0056
50	0056	50	0056
51	0056	51	0056
52	0056	52	0056
53	0056	53	0056
54	0056	54	0056
55	0056	55	0056
56	0056	56	0056
57	0056	57	0056
58	0056	58	0056
59	0056	59	0056
60	0056	60	0056
61	0056	61	0056
62	0056	62	0056
63	0056	63	0056
64	0056	64	0056
65	0056	65	0056
66	0056	66	0056
67	0056	67	0056
68	0056	68	0056
69	0056	69	0056
70	0056	70	0056
71	0056	71	0056
72	0056	72	0056
73	0056	73	0056
74	0056	74	0056
75	0056	75	0056
76	0056	76	0056
77	0056	77	0056
78	0056	78	0056
79	0056	79	0056
80	0056	80	0056
81	0056	81	0056
82	0056	82	0056
83	0056	83	0056
84	0056	84	0056
85	0056	85	0056
86	0056	86	0056
87	0056	87	0056
88	0056	88	0056
89	0056	89	0056
90	0056	90	0056
91	0056	91	0056
92	0056	92	0056
93	0056	93	0056
94	0056	94	0056
95	0056	95	0056
96	0056	96	0056
97	0056	97	0056
98	0056	98	0056
99	0056	99	0056
100	0056	100	0056





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)