

Fahrzeugdaten	Hersteller Volkswagen		Typ Taigo Style			Modell 1.0 TSI EU6d, Style, 2021 - 2024			
	VIN WVGZZZCSZPY001051		Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 0603/CQO	
	Kennzeichen	Erstzulassung 02.03.2023	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde k. A.	Leistung (kW) 81 kW	Anzahl Zylinder 3	Hubraum (ccm) 999	HU 03/28	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse B		CO ₂ -Emission (g/km) 134-138 (WLTP)
	Gesamtfahrll. lt. Halter k. A.		Gesamtfahrll. lt. Km-Zähler 99.791 km		max. km-Stand bei Übergabe k. A.		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 03/26	Letzter KD (km) 92.157 km
	Farbe Ascotgrau			Lackierung Uni normal		Reimport nein	nächster KD am 17.02.2028	nächster KD (km) 20.900 km	
	Scheckheft Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sitzmittelbahnen der V..		Polsterfarbe Pale Grey			Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk. Euro6d	
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Ausstattung	Serienausstattung:		
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Antennen-Diversity App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App.. Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti.. Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le.. Dachreling silber eloxiert Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa.. Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Funkschlüssel (2) klappbar Gepäckraumboden höhenverstellbar Heckleuchten LED Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter Kopfstützen hinten (3-fach) Lendenwirbelstützen vorn Leseleuchten vorn Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablag.. Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli.. Notrufsystem Radstand 2554 mm Rücksitzlehne geteilt Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En.. Sitze: Sport-Komfortsitze vorn Start/Stop-Anlage mit Rekuperation Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba.. Antriebsart: Frontantrieb Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami.. Außenspiegel Wagenfarbe Chrom-Paket 2 Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di.. Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fensterheber elektrisch vorn und hinten Fußmatten Textil Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Heckscheibenwischer Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers.. Lautsprecher (6) Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf.. Leuchtweitenregelung automatisch Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI Nebelschlussleuchte Otto-Partikelfilter (OPF) Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Air.. Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Sitzheizung vorn Stoßfänger Style Wegfahrsperre (elektronisch)	Ambiente-Beleuchtung Anzeige für Waschwasserstand Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Ausstattung Highline / Style / Elegance Dachhimmel Stoff, grau Einparkhilfe vorn und hinten Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtr.. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. Frontscheibe Verbundglas getönt Fußraumbelichtung vorn LED Handbremshebelgriff Leder Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron .. Karosserie: 5-türig LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö.. Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn.. Nichtraucher-Paket Radioempfang digital (DAB+) Reifenkontroll-Anzeige Schalt-/Wählhebelgriff Leder Servolenkung Sitze vorn höhenverstellbar Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Verbandkasten und Warndreieck Zentralverriegelung

Sonderausstattung:		
Ausstattungs-Paket: Komfort Launch IQ.DRIVE-Paket Navigationsfunktion Discover Media inkl. Stre.. Verglasung hinten abgedunkelt (75%)	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht LM-Felgen 7x18 (Funchal, Adamantium-Grau) Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safe..	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwa.. Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Lade.. Sonderlackierung Ascot Grau uni

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	ja	nein	nein	0,00 €
(U) Nachlackierung -> Frontschaden/Stoßfänger: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)					

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)

Optischer Zustand				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Alufelge vorne rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau	168,07 €	100 %	168,07 €
2.	Stoßfänger hinten auslegen und polieren	21,01 €	100 %	21,01 €
3.	Türgriff vorne rechts auslegen und polieren	21,01 €	100 %	21,01 €
Zwischensumme (Netto)		210,09 €		210,09 €
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Diffusorblende hinten verschrammt - erneuern	196,00 €	50.9 %	99,76 €
2.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung	25,00 €	100 %	25,00 €
3.	Reifendichtmittel abgelaufen - erneuern	40,34 €	100 %	40,34 €
Zwischensumme (Netto)		261,34 €		165,10 €

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	COC-Papiere fehlen	0,00 €	0 %	0,00 €
2.	Kundendienstcheckheft fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
Zwischensumme (Netto)		0,00 €		0,00 €

Summe Minderwerte

Optischer Zustand	210,09 €	210,09 €
Technischer Zustand	261,34 €	165,10 €
Fehlteile und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €
Endbetrag (Netto)	471,43 €	375,19 €
19% Mehrwertsteuer	89,57 €	71,29 €
Endbetrag (Brutto)	561,00 €	446,48 €

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
1.	(U) Nachlackierung -> Frontschaden/Stoßfänger: Rep.Schaden lt.Elsa	0,00 €	100,00 €
Summe		0,00 €	100,00 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig	
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)							Felgenbeschreibung Leichtmetall				
	Reifen vorne 215/45 R18 93Y		VL 5,00 mm (Hankook)					VR 5,00 mm (Hankook)				
	Reifen hinten 215/45 R18 93Y		HL 7,00 mm (Hankook)					HR 7,00 mm (Hankook)				
	Zweiter Reifensatz k. A.							Felgenbeschreibung k. A.				
	Reifen vorne k. A.		VL k. A. (k. A.)					VR k. A. (k. A.)				
	Reifen hinten k. A.		HL k. A. (k. A.)					HR k. A. (k. A.)				
	Bemerkung									Ausstattung ER Reifendichtmittel		

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Frontschaden/Stoßfänger: Rep.Schaden lt.Elsa (0,00 €)


weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



Schweller rechts (DEKRA)



Reifendichtmittel abgelaufen (DEKRA)



Diffusorblende hinten verschrammt (DEKRA)



Diffusorblende hinten verschrammt (DEKRA)



Alufelge vorne rechts verschrammt (DEKRA)



Alufelge vorne rechts verschrammt (DEKRA)



Stoßfänger hinten auslegen und polieren (DEKRA)



Türgriff vorne rechts auslegen und polieren (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)