



Seat Mii Style

EZ 04/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 96.019km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Mii Style [DE - LimS3 1.0 EU5, Style, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZAAZCD301390	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.019km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.370km	Letzter Service am 01/2018
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	240 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektrik-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Lenkrad (Sport)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Radiovorbereitung
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Dachantenne
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lautsprecher vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SUNFLOWER
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

- | | |
|---|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • elektronische Schlupfregulierung (ESR) |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---------------|
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Klimaanlage |
|---|---------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









27.04.12	7593	AGN00003X	2	01	44	/5000	160
M1	AB			3557		1641-1645	
VSSZZAAZCD301390				1478-1489		929	
SEAT							
AA				105	1290	1290	
ABCHYA				680	640		
FM5FM5CF0037MGVRON1FA1SE				680	640		
				78	3750	71	
MI I						4	
SEAT (E)				165/70 R14 81T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.				165/70 R14 81T			
Schräghecklimousine							
715/2007*566/2011F				GELB		1/-	
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I				e13*2007/46*1168*02			
Benzin				15.12.11	K	GW181744	
0001	35F0	999					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)