



Ford Fiesta Trend

EZ 02/2015 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 154.098km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Trend [DE - LimS5 1.6 TDCi EU5, Trend ECOnetic, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAKDFC85836	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.098km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 141.629km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 85g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 70 kW TDCi KAT
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zusatzheizung
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Modellvariante CO2-optimiert
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • Schaltpunktanzeige |
| • Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Cool & Sound-Paket 2 | • Kopfstütze hinten mitte |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • 6 Lautsprecher |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Klimaanlage |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Dach (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Delle, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)