



Volkswagen Caddy Basis

EZ 03/2021 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 134.124km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Basis [DE - Van5 2.0 TDI EU6d, 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZSKZMX029830	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.124km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.100km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Basis
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistent-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten Standard
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Innenspiegel abblendbar

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	• Klimaanlage
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten hinten LED	• Leuchtweitenregelung
• Luftzusatzheizung elektrisch	• Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nichtraucher-Paket
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
• PKW-Zulassung	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2755 mm
• Reifenkontroll-Anzeige	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	• Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar	• Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert
• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Dachreling	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fußmatten Textil	• Lautsprecher (6)
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	• Perleffekt-Lackierung
• Radvollabdeckungen / Radzierblenden	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 16"	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
• Vorbereitung 3.Sitzreihe	• Vorrüstung für Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Winter-Paket	• Zul. Gesamtgewicht erhöht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)