



Citroen C4 Picasso/Spacetourer Selection

EZ 02/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 109.047km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Picasso/Spacetourer Selection [DE - Van5 1.6 BlueHDi 120 EU6, Selection Stop&Start, 2014 - 2016]		
Kategorie Van	FIN VF73DBHZMFJ692759	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.047km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.359km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 100g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	280 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Frontscheibe wärmedämmend
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kofferraumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armlehnen an Vordersitze
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Connecting-Box
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|--|---|
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben Akustikglas | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzlehnen vorn klappbar |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Stop-Start-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Taschenlampe, herausnehmbar |
| • Vorrüstung für Standheizung Webasto | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss | • Antischlupfregelung (ASR) |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 3D-Style-Paket | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • CD-Laufwerk im Handschuhfach | • Drive-Assist-Paket |
| • Kinder-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Park-Assistent-Paket | • Heckleuchten LED, 3D-Optik |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor) | • Geschwindigkeits-Regelanlage Aktiv, inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL) |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar |
| • Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe, rechts | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor) |
| • Einparkhilfe vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














EU-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT
FÜR DIE VERKEHRSTÜRMUNG
 (Das Zertifikat ist gültig für die Verkefhrstürmung der Fahrzeuge, die am 1. Juli 2002 in Verkehr gebracht wurden.)

1. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 2. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 3. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 4. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 5. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 6. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 7. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 8. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 9. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 10. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 11. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 12. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 13. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 14. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 15. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 16. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 17. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 18. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 19. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 20. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 21. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 22. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 23. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 24. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 25. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 26. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 27. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 28. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 29. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 30. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 31. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 32. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 33. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 34. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 35. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 36. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 37. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 38. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 39. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 40. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 41. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 42. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 43. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 44. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 45. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 46. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 47. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 48. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 49. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 50. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 51. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 52. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 53. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 54. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 55. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 56. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 57. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 58. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 59. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 60. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 61. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 62. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 63. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 64. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 65. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 66. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 67. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 68. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 69. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 70. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 71. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 72. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 73. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 74. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 75. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 76. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 77. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 78. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 79. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 80. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 81. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 82. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 83. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 84. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 85. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 86. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 87. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 88. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 89. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 90. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 91. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 92. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 93. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 94. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 95. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 96. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 97. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 98. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 99. Name des Herstellers: **PEUGEOT**
 100. Name des Herstellers: **PEUGEOT**

WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 05.09.2023 km: 84.359
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

AUTOHAUS HOMMELSH
 Auf der Boese 12
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei 109.359 km bzw. am 05.09.2024

Datum: 14.10.2025 km: 103.885
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei 128.885 km bzw. am 14.10.2026

Datum: km:
 Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei km bzw. am

Datum: km:
 Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung* bei km bzw. am



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)