



Mercedes-Benz V-Klasse

EZ 06/2022 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 66.758km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung V-Klasse		
Kategorie Van	FIN W1V44781314118457	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 66.758km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 237 PS (174 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 61.499km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 215g/km (WLTP) 191g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (WLTP) 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
	Kratzer, Kerben		Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	1725 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	370 
Motorhaube	130	Heckklappe	170 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Airbag Beifahrerseite
- AMG-Line
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Beleuchtung im Haltegriff Fond
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch

• Feststeller Schiebetür (Aktiv)	• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
• Haltegriffe im Fond	• Handschuhfach abschließbar
• Heckscheibe aufstellbar	• Intelligent Light System LED
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Kindersicherung
• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	• Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
• Kombiinstrument mit Farbdisplay	• Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum	• Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner	• Leuchtweitenregelung
• Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Metallic-Lackierung	• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")	• Night-Paket
• Park-Paket	• Partikelfilter
• PKW-Zulassung	• PTC Heater
• Radstand 3200 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückspiegel innen	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts	• Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Spur-Paket	• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach	• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)	• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts	• Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
• Frontschürze AMG	• Dachkantenspoiler AMG
• Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet	• Bremsattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
• Start/Stop-Anlage Motor	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Heckleuchten LED	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• WLAN-Hotspot
• Kühlergrill schwarz lackiert	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Parktronic-System (PTS)	• Rückfahrkamera
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Außenspiegel elektr. anklappbar

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Original Fahrzeug Farbe: BERGKRISTALLWEISS | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ablagenetz an Fondsitzelehnen | • Akustik-Paket |
| • Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel | • Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz |
| • Design-Paket Interieur | • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent |
| • Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control | • Fußmatten Fahrerhaus: Velours AMG |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Hold-Funktion |
| • Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik | • Innenraumlicht-Paket |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Schiebetür links elektrisch | • Schiebetür rechts elektrisch |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet) | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













03.06.2022	2222	BBV008408	2	2	174/4200	214
M1	AC		5140-5140	1928-1928		
W1V44781314118457	1		1883-1883	2210-2210		
Mercedes-Benz			-	100	-	
639/2			215	3100	3100	
KLU73310NXX			1550	1550	-	
2GJVDX27BEXX			1550	1550	-	
-			74	3150	70	
V-Klasse			2000	750	7	-
Mercedes-Benz			245/45R 19 102Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/45R 19 102Y XL			
Kombilimousine			-			
715/2007*2018/1832AP			Weiß	0		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0457*32			
Diesel			21.12.2021	K	GM177777	
0002	36AP	1950	-			
ZU 18: MAX.5269*ZU 20: MAX.1946*F.1/F.2:+100 B.ANH.BET						
R.*AHK LT. EGTG*S.1:MAX. S-PL.*						

[illegible]



Servicehistorie

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

F/G/M Mettchen Müller GmbH Blankenburger Straße 85 - 105 Berlin	Datum Lauffleistung Service	23.02.2026 61499 km Großer Service
K.I.B. Autoservice GmbH Blankenburger Straße 85 - 105 Berlin	Datum Lauffleistung Service	25.03.2024 31337 km Kleiner Service



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)