

Maxus

VIN: LSH14J7C6NA174199



Beschreibung

	Zulassungsdatum 20/07/2023	Laufleistung 95667 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
003	Felge / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren

 			
004	Felge / Hinten Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
005	Radkappe / Hinten Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Kratzer	Ersetzen
 			
006	Radkappe / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Kratzer	Ersetzen
 			
007	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
008	Felge / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
009	Entklebung / - 1	Beklebt	Akzeptabel



010 Stoßfänger / Vorne²
Lackiert : Ja

Delle

Reparieren



011 Kühlergrill / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



012 Stoßfänger unterhalb / Vorne

Delle

Ersetzen



013 Motorhaube / -

Delle

Reparieren



014 Kotflügel / Vorne Links
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



015 Blinker / Links

Kratzer

Ersetzen



016

Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



017

Fußmatten / Vorne Links

Gebrochen

Ersetzen



018

Polster Sitzfläche / Vorne Links ³

Riss

Ersetzen



019

Tür / Innenraum Vorne Links
Mit Fenster : Nein

Abgewetzt

Lackieren



020

Schweller / Links ⁴
Länge : Lang

Delle

Reparieren



021

Schweller / Hinten Links
Länge : Kurz

Delle

Reparieren





022 Kotflügelzierleiste / Hinten Links
Verchromt : Nein
Kratzer
Smart Repair



023 Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links
Kratzer
Lackieren




024 Handbremshebel / Vorne Links ⁵
Defekt
Reparieren



025 Stoßfänger / Hinten
Lackiert : Nein
Kratzer
Smart Repair



026 Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts
Mit Fenster : Nein
Delle
Smart Repair

				
027	Laderaum Aluschiene / Unten Links ⁶	Defekt	Ersetzen	
				
028	Klebesatz / Hinten ⁷	Gebrochen	Ersetzen	
				
029	Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Oben Rechts	Kratzer	Akzeptabel	
030	Seitenwand / Unten Hinten Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Akzeptabel	
				
031	Tür / Unten Rechts ⁸ Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren	
				
032	Türeinstieg / Rechts	Rost	Lackieren	
				
033	Schweller / Rechts Länge : Lang	Delle	Akzeptabel	
034	Türanschlag/-puffer / Unten Rechts	Fehlt	Ersetzen	



035 Abdeckung / Rechts

Kratzer

Akzeptabel



036 Tür / Vorne Rechts

Delle

Reparieren



037 Türeinstieg / Vorne Rechts

Abgewetzt

Lackieren



038 Abdeckung / Vorne Rechts

Fehlt

Ersetzen



039 Stoßfängerhalter / Vorne Rechts

Defekt

Ersetzen



040 Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts
Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



041	Türzierleiste / Vorne Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Akzeptabel
042	Kotflügel / Vorne Rechts Mit Fenster : Nein	Kratzer	Lackieren
			
043	Säule / Vorne Rechts ⁹	Kratzer	Lackieren
			
044	Scheinwerfer / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
045	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
046	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
047	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

1 .
2 + Kratzer
3 + Brandloch
4 +Dichtnaht
5 Ohne Funktion
6 Verbogen
7 Dachholm hinten mittig
8 + Kratzer
9 A

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GT RADIAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	GT RADIAL	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten	HANKOOK	235 / 65 / 16 / Sommer	9 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Bordmappe / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Felge / Vorne Links / Rost



Felge / Vorne Links / Rost



Felge / Hinten Links / Rost



Felge / Hinten Links / Rost



Radkappe / Hinten Links / Kratzer



Radkappe / Hinten Links / Kratzer



Radkappe / Hinten Rechts / Kratzer



Radkappe / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Rost



Felge / Hinten Rechts / Rost



Felge / Vorne Rechts / Rost



Felge / Vorne Rechts / Rost



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle




Stoßfänger / Vorne / Delle




Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Delle



Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Blinker / Links / Kratzer



Blinker / Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Riss



Polster Sitzfläche / Vorne Links / Riss




Polster Sitzfläche / Vorne Links / Riss



Tür / Innenraum Vorne Links / Abgewetzt



Tür / Innenraum Vorne Links / Abgewetzt



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Hinten Links / Delle



Schweller / Hinten Links / Delle



Schweller / Hinten Links / Delle



Schweller / Hinten Links / Delle



Schweller / Hinten Links / Delle



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer




Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer




Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links / Kratzer



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links / Kratzer



Handbremshebel / Vorne Links / Defekt



Handbremshebel / Vorne Links / Defekt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Delle



Laderaum Aluschiene / Unten Links / Defekt



Laderaum Aluschiene / Unten Links / Defekt



Laderaum Aluschiene / Unten Links / Defekt




Klebesatz / Hinten / Gebrochen



Klebesatz / Hinten / Gebrochen




Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle



Tür / Unten Rechts / Delle




Türeinstieg / Rechts / Rost



Türeinstieg / Rechts / Rost



Türeinstieg / Rechts / Rost



Türanschlag/-puffer / Unten Rechts / Fehlt



Türanschlag/-puffer / Unten Rechts / Fehlt




Abdeckung / Rechts / Kratzer



Abdeckung / Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt




Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Abdeckung / Vorne Rechts / Fehlt



Abdeckung / Vorne Rechts / Fehlt



Stoßfängerhalter / Vorne Rechts / Defekt



Stoßfängerhalter / Vorne Rechts / Defekt



Stoßfängerhalter / Vorne Rechts / Defekt



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Säule / Vorne Rechts / Kratzer



Säule / Vorne Rechts / Kratzer



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Kratzer



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Kratzer