



Seat Alhambra Style

EZ 04/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 140.429km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 64***

Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Alhambra Style [DE - Van5 2.0 TDI EU5, Style Ecomotive, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ7NZDV514192	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.429km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.374km	Letzter Service am 04/2021
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Beifahrertür lässt sich nicht öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Kühlergrill mit Chromrand |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Raucher-Paket |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Umfeldleuchte in Heckklappe | • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Lendenwirbelstütze verstellbar | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Chrom-Paket |
| • Doppelklimaanlage (Climatronic) | • Gepäckraum-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitz-Paket 7-Sitzer | • Technologie-Paket 2 |
| • Winter-Paket 1 | • Chromleisten an Seitenfenstern |
| • Dachreling silber | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Gepäcknetz | • Einstiegshilfe Easy-Entry |
| • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert | • SEAT Media-System 2.2 |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Service-Nachweise		Datum: 09.04.21	
LangLife Service	JA ☒ NEIN ☒	KM: 90.374	
Zeit- oder leistungsfähigkeitsabhängiger Service	☐ ☒	Rechnungsnummer	
Ölwechsel-Service	☐ ☒	Reparaturempfehlung:	
Mit Inspektions-Service	☐ ☒	Service durchgeführt von: MÜFFIT AUTOMOBILE	
Intervall-Service (einschließlich Motoröl-Wechsel)	☒ ☐	SEAT GMBH	
Mit Inspektions-Service	☒ ☐	Berliner Ring 20	
Inspektions-Service (ohne Motoröl-Wechsel)	☐ ☒	64625 Bensheim	
Zusätzliche Arbeiten	JA ☐ NEIN ☐	SEAT	
Staub- und Pollenfilter	☐ ATZ ☒	SEAT	
Luftfilter	☐ HALDEX-Kupplung (DO) ☒	SEAT	
Kraftstofffilter	☐ Gasfilter und schäufel ☒	SEAT	
Zündkerzen	☐ Flüssigkeitsfilter (Pumpenfilter) ☒	SEAT	
Bremsschüssigkeit	☐ Zahnriemen ☒	SEAT	
SEAT-Öl und Filter	☐ ☒	SEAT	

Datum:	09.04.21
KM:	90.374
Rechnungsnummer:	
Reparaturempfehlung:	
Service durchgeführt von:	MÜFFIT AUTOMOBILE
	SEAT GMBH
	Berliner Ring 20
	64625 Bensheim
	SEAT
	SEAT
Nächster fälliger Service:	
Datum:	SIA
KM:	
	(was zuerst eintritt)


Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragsservicekarte aufzuheben. Wenn die Service (Öl, Wartung, Inspektion) vollständig bei einem SEAT-Vertragsservice durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß): Schimmel



Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden, Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß): Schimmel