



Volkswagen Passat Comfortline BlueMotion

EZ 01/2011 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 319.183km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 81***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Comfortline BlueMotion [AT - Kb5 2.0 TDI BMT EU5, Comfortline, 2010 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZBE321792	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 319.183km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 180.144km	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig

• Klimaanlage Climatic	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Taschenhaken im Gepäckraum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Perleffekt-Lackierung	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1	Hersteller/Modell	VW	VW	VW
2	Modell	VW	VW	VW
3	Modell	VW	VW	VW
4	Modell	VW	VW	VW
5	Modell	VW	VW	VW
6	Modell	VW	VW	VW
7	Modell	VW	VW	VW
8	Modell	VW	VW	VW
9	Modell	VW	VW	VW
10	Modell	VW	VW	VW
11	Modell	VW	VW	VW
12	Modell	VW	VW	VW
13	Modell	VW	VW	VW
14	Modell	VW	VW	VW
15	Modell	VW	VW	VW
16	Modell	VW	VW	VW
17	Modell	VW	VW	VW
18	Modell	VW	VW	VW
19	Modell	VW	VW	VW
20	Modell	VW	VW	VW
21	Modell	VW	VW	VW
22	Modell	VW	VW	VW
23	Modell	VW	VW	VW
24	Modell	VW	VW	VW
25	Modell	VW	VW	VW
26	Modell	VW	VW	VW
27	Modell	VW	VW	VW
28	Modell	VW	VW	VW
29	Modell	VW	VW	VW
30	Modell	VW	VW	VW
31	Modell	VW	VW	VW
32	Modell	VW	VW	VW
33	Modell	VW	VW	VW
34	Modell	VW	VW	VW
35	Modell	VW	VW	VW
36	Modell	VW	VW	VW
37	Modell	VW	VW	VW
38	Modell	VW	VW	VW
39	Modell	VW	VW	VW
40	Modell	VW	VW	VW
41	Modell	VW	VW	VW
42	Modell	VW	VW	VW
43	Modell	VW	VW	VW
44	Modell	VW	VW	VW
45	Modell	VW	VW	VW
46	Modell	VW	VW	VW
47	Modell	VW	VW	VW
48	Modell	VW	VW	VW
49	Modell	VW	VW	VW
50	Modell	VW	VW	VW
51	Modell	VW	VW	VW
52	Modell	VW	VW	VW
53	Modell	VW	VW	VW
54	Modell	VW	VW	VW
55	Modell	VW	VW	VW
56	Modell	VW	VW	VW
57	Modell	VW	VW	VW
58	Modell	VW	VW	VW
59	Modell	VW	VW	VW
60	Modell	VW	VW	VW
61	Modell	VW	VW	VW
62	Modell	VW	VW	VW
63	Modell	VW	VW	VW
64	Modell	VW	VW	VW
65	Modell	VW	VW	VW
66	Modell	VW	VW	VW
67	Modell	VW	VW	VW
68	Modell	VW	VW	VW
69	Modell	VW	VW	VW
70	Modell	VW	VW	VW
71	Modell	VW	VW	VW
72	Modell	VW	VW	VW
73	Modell	VW	VW	VW
74	Modell	VW	VW	VW
75	Modell	VW	VW	VW
76	Modell	VW	VW	VW
77	Modell	VW	VW	VW
78	Modell	VW	VW	VW
79	Modell	VW	VW	VW
80	Modell	VW	VW	VW
81	Modell	VW	VW	VW
82	Modell	VW	VW	VW
83	Modell	VW	VW	VW
84	Modell	VW	VW	VW
85	Modell	VW	VW	VW
86	Modell	VW	VW	VW
87	Modell	VW	VW	VW
88	Modell	VW	VW	VW
89	Modell	VW	VW	VW
90	Modell	VW	VW	VW
91	Modell	VW	VW	VW
92	Modell	VW	VW	VW
93	Modell	VW	VW	VW
94	Modell	VW	VW	VW
95	Modell	VW	VW	VW
96	Modell	VW	VW	VW
97	Modell	VW	VW	VW
98	Modell	VW	VW	VW
99	Modell	VW	VW	VW
100	Modell	VW	VW	VW

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)