



Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 05/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 112.214km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 21\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Highline, 2016 - 2018] |                                              |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>WVGZZZ5NZHW903700                                                                                                                  | Kennzeichen<br>-                             | Laufleistung laut Tacho<br>112.214km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Alcantara                                                                                                                      | Leistung<br>179 PS (132 KW)                  | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Nein                   |                                          |
| Hubraum<br>1.984 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                                    | Letzter Service<br>-                         | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                                                                | Türen<br>4/5                                 | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>05/2017                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                         | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland    |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>170g/km (NEFZ)             | Kraftstoffverbrauch<br>7.4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links

  
(6 mm)

Vorne rechts

  
(6 mm)

Hinten links

  
(6 mm)  
Kratzer

Hinten rechts

  
(6 mm)  
Kratzer

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 185  | Beifahrertür             | 180  |
| Kotflügel vorne links   | 115                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 130                                                                                       |
| Türe hinten links       | 110                                                                                     | Türe hinten rechts       | 330  |
| Seitenteil hinten links | 115                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 135                                                                                       |
| Motorhaube              | 130                                                                                     | Heckklappe               | 200  |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                 |
| Unterer Motorbereich        | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Bordbuch fehlt; Laut Verkäufer: Zweitschlüssel vorhanden;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |




## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Ambiente-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)

|                                                                                           |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Elektron. Differentialsperre (XDS)                                                      | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                                                         |
| • Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm                                 | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h) |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion                                             | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)                                                    |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung                                                | • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)                                          |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung                                               | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)                                                       |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten                                                                      |
| • Frontscheibe Verbundglas getönt                                                         | • Fußmatten Textil                                                                                             |
| • Fußraumbeleuchtung vorn                                                                 | • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                                                                  |
| • Gepäckraumbeleuchtung                                                                   | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG                                                                |
| • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet                                               | • Handschuhfach mit Kühlfunktion                                                                               |
| • Heckleuchten LED, abgedunkelt                                                           | • Heckscheibenwischer                                                                                          |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid                                               | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter                                                |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                       | • Insassen-Schutzsystem proaktiv                                                                               |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)                 | • Karosserie: 4-türig                                                                                          |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED                                                              | • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert                                                     |
| • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen                                                         | • Knieairbag Fahrerseite                                                                                       |
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                                                             | • Kühlergrill im Stoßfänger verchromt                                                                          |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion                                    | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung                                             |
| • Leseleuchten vorn und hinten LED                                                        | • Leuchtweitenregelung automatisch                                                                             |
| • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar                                             | • Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TSI                                                                                  |
| • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)                                             | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                                                              |
| • Nebelschlussleuchte                                                                     | • Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE                                                                          |
| • Parkbremse elektrisch                                                                   | • Radstand 2677 mm                                                                                             |
| • Rußpartikelfilter                                                                       | • Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar                                                                 |
| • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar                                          | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                                                                          |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                                            | • Scheibenwaschdüsen heizbar                                                                                   |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                                                         | • Scheinwerfer LED                                                                                             |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                                     | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links                                                                 |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                                           | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                                                                      |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                                               | • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig                                                 |
| • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer                                          | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar                                                     |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours                                   | • Sitze vorn höhenverstellbar                                                                                  |
| • Sitze: Top-Komfortsitze vorn                                                            | • Sitzheizung vorn                                                                                             |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar                                                        | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                                                                       |
| • Spiegel-Paket                                                                           | • Start/Stop-Anlage                                                                                            |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                                                       | • Tagfahrlicht LED                                                                                             |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                                              | • Türgriffe innen beleuchtet, vorn                                                                             |
| • Verbandkasten und Warndreieck                                                           | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten                                                              |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                                                            | • Winter-Paket                                                                                                 |

- Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



## Sonderausstattung

---

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)

- App-Connect

- Audiosystem: CD-Player

- Bordwerkzeug und Wagenheber

- Einparkhilfe vorn und hinten

- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)

- Gepäckraumboden höhenverstellbar

- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar

- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN

- Raucher-Paket

- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)

- Safesicherung

- Schließ-/Startsystem Keyless Access

- Sitz vorn links mit Massagefunktion

- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

- Antennen-Diversity

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)

- Ausstattungs-Paket: Easy Open

- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung

- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl

- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera

- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)

- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN

- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)

- Reifendruck-Kontrollsystem

- Rückfahrkamera (Rear View)

- Safesicherung

- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)

- Sonderlackierung Pure-White uni

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













|                                                          |      |           |                     |            |
|----------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|------------|
| 17.05.2017                                               | 0603 | BZE001694 | 4486-4606           | 1839       |
| M1G                                                      | AC   |           | 1644-1673           | 1645       |
| WVGZZZ5NZHW903700                                        |      |           | 100                 |            |
| VOLKSWAGEN, VW                                           |      |           | 170                 | 2230       |
| 5N                                                       |      |           | 1160                | 1120       |
| ACCZPAX1                                                 |      |           | 1160                | 1120       |
| NAD7AD7DL004GN4NVR27MM61                                 |      |           | 73                  | 3750       |
|                                                          |      |           | 2500                | 750        |
| TIGUAN                                                   |      |           | 215/65 R17 99V      |            |
| VOLKSWAGEN-VW                                            |      |           | 215/65 R17 99V      |            |
| Geländefz. Pers.bef.                                     |      |           |                     |            |
| Kombilimousine                                           |      |           |                     |            |
| 715/2007*2015/45W                                        |      |           | Weiß                | 0          |
| EURO6;W;P/CI; M, N11                                     |      |           | e1*2001/116*0450*30 |            |
| Benzin                                                   |      |           | 18.11.2016          | K HL205105 |
| 0001                                                     | 36W0 | 1984      |                     |            |
| F 1/F 2: +0 U, 7.2/8.2: +20 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.G |      |           |                     |            |
| ES-MASS E.ZUGKOMBINATION:4730KG*BEI WERKSEITIG MONTIE    |      |           |                     |            |
| RTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.T   |      |           |                     |            |
| EMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO Z.9.AUSN.VO Z.STVO*WW.AHK L   |      |           |                     |            |
| T.ETGT*                                                  |      |           |                     |            |

17.05.2017

20.02.2025

Landesbetrieb Verkehr  
Zulassungsbehörde  
Langenhorn Chaussee 491  
22419 Hamburg

HL205105

VOLKSWAGEN, VW  
5N  
ACCZPAX1  
WAD7AD7DL004GN4NVR27MM61  
TIGUAN  
VOLKSWAGEN-VW  
BER3  
WVGZZZ5NZHW903700  
M1G  
Geländefz. Pers.bef.  
Kombilimousine  
Weiß  
1984  
Benzin  
e1\*2001/116\*0450\*30  
K

Landesbetrieb Verkehr  
Zulassungsbehörde  
Langenhorn Chaussee 491  
22419 Hamburg

20.02.2025

Fahrzeugbrief-Nr. Zulassungsbescheinigung Teil 3 : WUT96865; U - 20-Teil 3  
ist ungültig (entwertet/eingetragen 534 Abs. 4 Z.24 oder  
entwertet/ausgehändigt 534 Abs. 5 Z.24)



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)