



## Hyundai Ioniq Premium Elektro

EZ 08/2018 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 132.970km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)  
Fahrzeugstandort: 33\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                             |                                                                   |                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hersteller<br>Hyundai                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Ioniq Premium Elektro [AT - LimS5 Elektro, Premium, 2016 - 2018] |                                                                   |                                      |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>KMHC751HFHU011637                                                                    | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>132.970km |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                            | Leistung<br>120 PS (88 KW)                                        | Kraftstoff<br>Elektrisch             |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                      |
| Hubraum<br>0 ccm                                     | Bordmappe<br>liegt vor                                                                      | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-              |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>5                                                                                  | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe    |
| EZ<br>08/2018                                        | Farbe<br>Gelb                                                                               | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                              |                                      |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                             | Land der letzten Zulassung<br>Österreich                          |                                      |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                             | CO2-Emissionen                                                    | Kraftstoffverbrauch                  |



### Hochvoltbatterie

|                                                                                                                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Reichweite *<br>280 km                                                                                                                  | Batteriekapazität *<br>28,0 kWh |
| * Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. |                                 |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            |

### 2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                              | (7 mm)                                                                              | (7 mm)                                                                              |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 125                      | Beifahrertür             | 125                      |
| Kotflügel vorne links   | 105                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 125                      | Türe hinten rechts       | 125                      |
| Seitenteil hinten links | 105                      | Seitenteil hinten rechts | 125                      |
| Motorhaube              | 140                      | Heckklappe               | 165                      |
| Dach                    | 110                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Prüfung nicht möglich; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Prüfung nicht möglich; |
| Lenkung                     | Prüfung nicht möglich; |
| Batterie                    | Prüfung nicht möglich; |
| Klimaanlage                 | Prüfung nicht möglich; |
| Differential                | Prüfung nicht möglich; |

### Sonstige technische Mängel

Motor und Getriebe ausgebaut

### Zusatzinformationen

Motor und Getriebe ausgebaut von Kunden

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Kupplung    | Prüfung nicht möglich; |
| Fahrwerk    | Prüfung nicht möglich; |



## Serienausstattung

|                                                                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 3. Bremsleuchte                                                                    | • Ablagetasche an Vordersitzlehnen                                                        |
| • Airbag Beifahrerseite                                                              | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                                                       |
| • Airbag Fahrerseite                                                                 | • Aktive Eco-Drive-Kontrolle                                                              |
| • Aktives Bremslicht (ESS)                                                           | • Akustischer Umfeldschutz (Virtual Engine Sound System, VESS)                            |
| • Alarmanlage                                                                        | • Ambiente-Beleuchtung                                                                    |
| • Anti-Blockier-System (ABS)                                                         | • Armaturenelemente Supervision                                                           |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad                                              | • Audio-Navigationssystem                                                                 |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide                                  | • Außenspiegel lackiert                                                                   |
| • Außentemperaturanzeige                                                             | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                                                 |
| • Bordcomputer                                                                       | • Bremsassistent                                                                          |
| • Brillenhalter im Dachhimmel integriert                                             | • Einparkhilfe hinten                                                                     |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor                                     | • Elektr. Bremskraftverteilung                                                            |
| • Elektromotor 88 kW (cont. 25 kW)                                                   | • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent                                 |
| • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent                                    | • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) |
| • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) | • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)     |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe                                              | • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)                                    |

|                                                                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent                                                   | • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System) | • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz                           |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten                                                      | • Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe                         |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth                                                            | • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)        |
| • Gepäck-/Laderaumleuchte                                                                    | • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum                                    |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                                                | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                           |
| • Getriebe für Elektrofahrzeug                                                               | • Gurtstraffer                                                      |
| • Heckleuchten LED                                                                           | • Heckscheibe heizbar                                               |
| • Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte                                                  | • Induktionsladeschale für Smartphone                               |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter                                                              | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                 |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                                                            | • Karosserie: 5-türig                                               |
| • Klimaautomatik                                                                             | • Knieairbag                                                        |
| • Kopf-Airbag-System                                                                         | • Kopfstützen hinten verstellbar                                    |
| • Ladekabel mit Typ 2-Stecker                                                                | • Lenkrad (Leder)                                                   |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                                                            | • Leseleuchte                                                       |
| • Leuchtweitenregelung automatisch                                                           | • Licht-aus-Automatik                                               |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter                                                   | • Mittelarmlehne vorn mit Fach                                      |
| • Nebelschlussleuchte                                                                        | • Notladekabel (ICCB)                                               |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLAZING YELLOW                                                    | • Parkbremse elektrisch (EPB)                                       |
| • Projektor-Scheinwerfer                                                                     | • Radioempfang digital (DAB)                                        |
| • Reifen-Reparaturkit                                                                        | • Reifendruck-Kontrollsystem                                        |
| • Rückfahrkamera                                                                             | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar                                    |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                                               | • Seitenairbag vorn                                                 |
| • Seitenaufprallschutz                                                                       | • Seitenschutzleisten schwarz                                       |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert                                                        | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar                            |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                                                           | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                                 |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                                              | • Smart-Key                                                         |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                                                     | • Start-Stop-Knopf                                                  |
| • Start/Stop-Anlage                                                                          | • Stoßfänger Wagenfarbe                                             |
| • Subwoofer                                                                                  | • Tagfahrlicht LED                                                  |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                                                 | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss                                  |
| • Verglasung getönt                                                                          | • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite           |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                                                               | • Wärmeschutzverglasung                                             |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                                      |                                                                     |



## Sonderausstattung

- |                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| • Lenkrad heizbar  | • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket                               |

- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











