CarOnSale

BMW 120d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



03/2017	123.801km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 120d	KATEGORIE Limousine
FIN WBA1S71060V882345	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.801km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.231km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 103g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Gepäckraumbeleuchtung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Servolenkung Servotronic
- Audio-Navigationssystem Business
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Kopfstützen hinten klappbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA1S71060V882345



CarOnSale


MODE


LIM
RES






MODE
AUTO



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)