



Opel Insignia Innovation

EZ 03/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 178.904km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 06***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Innovation [DE - Kb5 1.6 SIDI Turbo EU5, Innovation ecoFlex S/S, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN W0LGT8ET7E1091341	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.904km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.891km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer, Kerben, Riss/Bruch	Riss/Bruch		Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Reifen VA porös			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	185 	Heckklappe	-
Dach	320 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Lauteinliefer Schraube vom Abgaskrümmmer abgebrochen; Parkassistent Wartung fällig; Spurwechselassistent System Wartung fällig;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter

- | | |
|--|---|
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leseleuchten im Fond | • Leseleuchten vorn (2) |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,6 Ltr. - 125 kW 16V SIDI Turbo | • Original Fahrzeug Farbe: Karbonschw GraphitSchw Midnigh |
| • Raucher-Paket | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung hydraulisch |
| • Sicht-Paket | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe innen verchromt |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • ecoFLEX-Paket |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Aktives Kurvenlicht (AFL) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL) | • CD-Laufwerk |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistentz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent) | • Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent | • Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrwerk FlexRide Premium | • Farbdisplay (8,0 Zoll) |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Frontkamera |
| • Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) |
| • Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Innenausstattung: Leder perforiert |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innovations-Paket |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad heizbar | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem | • Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert |
| • Premium-Sitz vorn rechts | • Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |

• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Keyless Open
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar	• Sitz-Komfort-Paket 1
• Sitz-Komfort-Paket 2	• Sitzbelüftung vorn
• Sitzheizung vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













14.03.2014 0035 BAR00427 2 1 125/6000 215
M1 AC 4913 1856
WOLFGANG 7E1091341 1520 1718
OPEL 144 85 2250
OG-A 1080 1190
DAEFC12 1080 1190
BA1P3JN1AS 77 3750 70
INSIGNIA SPORTS TOURER SW 1700 750 5 1
OPEL 225/55 R17 97W
Fz 2 Pers. bef. d. 8 Spl. 225/55 R17 97W
Kombimotorsine
715/2007*459/2012
EUROS: J, P, C1, M, N1 I
Betreiber
0001 3530 1598
Fz 1/2: BEI ANHANGEBETRIEB 210*7 2/8 211275 & ANH.BETR.*TE
CHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUG-OMB. 3875 KG BIS 12% STEIG. *S. I
MAX-S-P.-WW.ANK.LT.ETIG*

4000€
D: A

DEKRA
nächste HU
April 2015

Landkreis Saalekreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
06217 Merseburg

Renner, Lothar

14.03.2014

24.09.2017

Landkreis Saalekreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
06217 Merseburg

XB471613

OPEL
OG-A
DAEFC12
BA1P3JN1AS
INSIGNIA SPORTS TOURER SW
OPEL
Fz 2 Pers. bef. d. 8 Spl.
Kombimotorsine
715/2007*459/2012
EUROS: J, P, C1, M, N1 I
Betreiber
0001 3530 1598
Fz 1/2: BEI ANHANGEBETRIEB 210*7 2/8 211275 & ANH.BETR.*TE
CHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUG-OMB. 3875 KG BIS 12% STEIG. *S. I
MAX-S-P.-WW.ANK.LT.ETIG*

DEKRA

14.03.2014

24.09.2017

Landkreis Saalekreis
Der Landrat
Kfz-Zulassungsbehörde
06217 Merseburg

XB471613

OPEL
OG-A
DAEFC12
BA1P3JN1AS
INSIGNIA SPORTS TOURER SW
OPEL
Fz 2 Pers. bef. d. 8 Spl.
Kombimotorsine
715/2007*459/2012
EUROS: J, P, C1, M, N1 I
Betreiber
0001 3530 1598
Fz 1/2: BEI ANHANGEBETRIEB 210*7 2/8 211275 & ANH.BETR.*TE
CHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUG-OMB. 3875 KG BIS 12% STEIG. *S. I
MAX-S-P.-WW.ANK.LT.ETIG*

Servicebestätigung 7

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 26.02.2018 km: 101853

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☒ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30

Gefrierschutz, Kühlfülligkeit: 35 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenkbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Zündkerzen

RETA
Reinsch & Taschner GmbH
OPEL Vertragshändler
06231 Bad Dürrenberg
Tel. 03452 / 99 82-0 Fax 03452 / 99 82-10

Servicebestätigung 6

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 25.03.2018 km: 55432

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30

Gefrierschutz, Kühlfülligkeit: °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenkbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremssattel vorne/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kurbelöl

Autopark Borsdorf GmbH
Opel-Vertragshändler
Lepziger Straße 45
04451 Borsdorf
Telefon: 034291 8 95 00

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 09.04.2018 km: 90185

Motoröl: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30

Gefrierschutz, Kühlfülligkeit: °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funklenkbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremssattel vorne/hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kurbelöl

Reinsch & Taschner GmbH
OPEL Vertragshändler
06231 Bad Dürrenberg
Tel. 03452 / 99 82-0 Fax 03452 / 99 82-10



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Undicht)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)