



Ford Connect Titanium

EZ 01/2023 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 106.066km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Connect Titanium [DE - Van5 2.0 EcoBlue EU6d, Grand Titanium, 2022 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WF0EXXSK0PX006422	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.066km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 66.694km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 136g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	170	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	90	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-Paket
- Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fenster feststehend in Schiebetür links
- FordPass Connect inkl. eCall
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe verglast
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW EcoBlue KAT
- Power KeyFree-Startfunktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling silber
- Entfall 3. Sitzreihe
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrer-Assistenten-Paket
- Fenster feststehend in Schiebetür rechts
- Fußmatten vorn
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument Digitalanzeige 10 Zoll
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Radstand 2970 mm

• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Schiebetüren beidseitig
• Schiebetüren beidseitig mit Verglasung	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Servolenkung elektrisch	• Sitz-Paket 18
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Heckscheibenwischer	• Heckscheibe heizbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
• Seitenairbag vorn	• Kopf-Schulter-Airbag vorn
• Kopf-Schulter-Airbag hinten	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Getränkehalter vorn	• Sitzheizung vorn
• Komfortsitze vorn	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzlehnen vorn klappbar	• Lendenwirbelstütze vorn
• Armlehne für Fahrersitz	• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE	



Sonderausstattung

• Audio-Paket 4	• Fußmatten Teppich
• Reserverad in Fahrbereifung	• Radioempfang digital (DAB)
• 6 Lautsprecher	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	• Farbdisplay (10 Zoll)
• Fußmatten vorn	• Fußmatten hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)