



Nissan Note Visia

EZ 10/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 89.707km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Note Visia [DE - Van5 1.4 EU4, visia, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Van	FIN SJNFAAE11U2039118	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.707km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 88 PS (65 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.386 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	16 	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten Weiß
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer Klarglas
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modelljahr 2009
- Motor 1,4 Ltr. - 65 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SOLID RED
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Schutzleisten Stoßfänger

- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung




Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Stoffablösung im Innenraum



Innenraum (Anderer Schaden): Stoffablösung im Innenraum



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)